Совет народного хозяйства Харьковского Экономического Административного района



Станкостроительный завод г. Харьков,

Круглошлифовальный, станок

> Mogent 3A174 Mogent 3A1746

Pykobogcmbo k cmakky

На 67 листах и раздел электрооборудования станка.

r. Taphkob

## I Hazhayehue u obnacmb noumehehun CMAHITA.

Пруглошлифовальные станки мод. ЗА174 и ЗА1746 пред. назначенидля наруженого шлифования цилиндрических и конических поверхностей изделий, диаметром до 710 MM.

3A174 3A1746 Наибольшая длина шлифования 5600мм, 3550мм. Изделие устанавливается в непадвижных центрах и приводится во вращение качанощейся планшайбой передней бабки.

Шлифование конических поверхностей достигается поворотом верхнего стола, на требуемый 4201.

Перемещение стола производится от электродвигателя постоянного така или ат руки.

Ускаренный подвод и отвод шлифовальной бабки и периодическая подача шлифавального круга осуществляется с помощью гидравлики.

На станке можно производить шлифование до упора с компенсацией износа круга.

## I Pacnakobka u mpahcnapmu-POBKO CITICHKO

Станок транспортируется в разобранном виде в 10 ти ящиках и одним тестом без упакавки. Станок упакован следующит образат:

Editor Control of the			
NNº	SCHOOL STATE OF THE PARTY OF TH	Вес брутто кг.	
1/1		3A174	3A1746
1,	CMAHUHA MEBAAKungelas ) 6000 x 1300x 18	4200	2200
2.	Станина правая Кондевая) 6000 x 1300x 18	4200	2015
3.	Станина средняя в сборе с задней		
	и принадлежности 6100 . 2800 41	-	700
4.	Стол нижний и верхний в собран-		
	нам виде. д. 8900 may. 1250 x 1000	6700	5100
5.	Шлифовальная бабка в собранном		
	Bude 2100×1600 × 1200	Market Market Street Committee	800
6	Передняя и задняя бабка 2700х210	0000 40	360
7,	Wkap d snekmpoannapamypoù 1651	x 2200 C	150
8.	Пульт управления 1300 х 1000 х 1500	60	00
9.	генераторы (komniekin) 3100 x 1600	x 2000 30	700
10.	MOHEMBI 2/300 × 1000 × 1000	1580	1380
11	Рабочая плащадка (без упакавку		530
BOS SERVICE			

При получении станка заводом - потребителет, необходито проверить внешнее состояние упаковки. При выгрузке и транспортировке ящиков необходито избегать сильного наклона их, ударов дном или боками, сильных сотрясений, рывков при подвёте и опускании.

XC3

Приглошлифовальный станок запузапув