

# ТЕХПАСПОРТ



№1

PASPORTZ<sup>®</sup>.RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТА  
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНКИ И КПО

+7 [906] 063-41-23

+7 [925] 726-35-03

+7 [499] 729-96-4 1

+7 [495] 646-50-26

Электронная почта: [info@pasportz.ru](mailto:info@pasportz.ru)




[www.PasportZ.ru](http://www.PasportZ.ru)

- ГРУППА КОМПАНИЙ ФРЕЗ.РУ

[www.Frez.ru](http://www.Frez.ru)





Общий вид станка

## 2. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При распаковке надо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом. Поэтому рекомендуется вначале снимать верхний щит ящика, а затем — боковые.

В кармане, прибитом на торце ящика, помещен упаковочный лист, по которому проверяется комплектность поставки. Упаковочные листы на принадлежности и инструмент находятся в отдельных ящиках, помещенных в общей упаковке станка.

Перед транспортированием станка в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы надежно закреплены на станине. Задняя бабка при помощи рукоятки 18 (рис. 9) закрепляется в правом крайнем положении, а ка-

ретка болтом 13 (рис. 9) — в средней части станины между стропами каната.

Транспортирование станка осуществляется согласно схеме транспортирования (рис. 1) при помощи четырехстропного каната, концы 1 и 2 которого надеваются на две стальные штанги 3 диаметром 60 м.м ( $2\frac{3}{8}$ "'), вставляемые в специально предусмотренные отверстия основания станка.

В местах прикасания каната к станку нужно установить деревянные прокладки 4. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям.




Рис. 1. Схема транспортирования

### 3. СНЯТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Перед установкой станок необходимо тщательно очистить от антикоррозийных покрытий. Наружные поверхности станка покрыты антикоррозийной ингибирированной смазкой НГ-203А, а внутренние — НГ-203Б. Для их удаления нужно воспользоваться

деревянной лопаточкой и салфетками, смоченными бензином или уайт-спиритом.

Во избежание коррозии очищенные поверхности покрыть тонким слоем масла «Индустриальное-30» ГОСТ 1707—51 или масла, заменяющего его (см. раздел 6.3).

### 4. УСТАНОВКА СТАНКА




Рис. 2. Установочный чертеж

### 5. ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПУСКУ

Ознакомившись с указаниями, изложенными в разделах, следующих непосредственно за этим, можно в соответствии с рекомендуемой ниже последовательностью приступить к подготовке станка к пуску.

Выполнить все операции, связанные с подготовкой станка к пуску, изложенные в разделе 6 «Смазка станка», а также в стружкосборнике осно-

вания, размещенный под станиной, залить около 30 л (6,6 антг. галлона) охлаждающей жидкости.

В соответствии с указаниями раздела 7 «Электрооборудование» подсоединить станок к цепи заземления и, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка, подключить к электросети.








Рис. 3. Схема смазки






Рис. 4. Схема электрическая принципиальная  
I. Схема при установке реле времени типа РВЧ-2  
\* Элементы для станков с гидросуппортом




Рис. 5. Схема электрическая соединений  
\* 1. Для станков без гидросуппорта  
\* 2. Для станков с гидросуппортом



переключатель для включения и отключения электронасоса охлаждения;

указатель нагрузки, измеряющий загрузку электродвигателя главного привода.

7.6.2. На каретке установлена кнопочная станция пуска и останова электродвигателя главного привода.

7.6.3. В рукоятке фартука встроена кнопка включения электродвигателя привода быстрых ходов суппорта.

## 7.7. Описание электросхемы

Пуск электродвигателя главного привода  $M_1$  и гидростанции  $M_4$  осуществляется нажатием кнопки (рис. 4), которая замыкает цепь катушки контактора  $K_1$ , переводя его на самопитание.

Останов электродвигателя главного привода  $M_1$  осуществляется нажатием кнопки  $O$ .

Управление электродвигателем быстрых ходов суппорта  $M_2$  осуществляется нажатием толчковой


кнопки, встроенной в рукоятку фартука, возвращающей на конечный выключатель  $K_{BP}$ .

Пуск и останов электронасоса охлаждения  $M_3$  производится переключателем  $PU_2$ .

Работа электронасоса  $M_3$  блокирована с электродвигателем главного привода  $M_1$  и включение его возможно только после замыкания контактов пускателя  $K_1$ .

Для ограничения холостого хода электродвигателя главного привода в схеме имеется реле времени  $PB$ . В средних (нейтральных) положениях рукояток включения фрикционной муфты главного привода замыкается нормально закрытый контакт конечного выключателя  $K_{OX}$  и включается реле времени  $PB$ , которое через установленную выдержку времени отключит своим контактом электродвигатель главного привода  $M_1$ .

Задача электродвигателей главного привода, привода быстрого перемещения суппорта, электронасоса охлаждения и трансформатора от токов коротких замыканий производится автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.



Примечание к рис. 4. Допускается применение автоматических выключателей взамен предохранителей Пр1 и Пр2.




Рис. 6. Шкаф управления. Расположение электроаппаратов при установке пневматического реле времени. Примечание. Тяговое реле РТА и клеммы А5, В5, С5, 20, 23 устанавливаются на стаканах с гиросуппортом.

Защита электродвигателей (кроме электродвигателя быстрого перемещения М2) от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле.

Нулевая защита электросхемы станка, предохраняющая от самопроизвольного включения электропривода при восстановлении подачи энергии после внезапного ее отключения, осуществляется катушками магнитных пускателей.

## 7.8. Рекомендации по обслуживанию электрооборудования

**7.8.1.** Необходимо периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. Все детали электроаппаратов должны быть очищены от пыли и грязи. При образовании на контактах нагара последний должен быть удален при помощи

бархатного напильника или стеклянной бумаги. Во избежание появления ржавчины поверхность стыка сердечника с якорем пускателя нужно периодически смазывать машинным маслом с последующим обязательным протиранием сухой тряпкой (для предохранения от прилипания якоря к сердечнику).

При осмотрах релейной аппаратуры особое внимание следует обращать на надежность замыкания и размыкания контактных мостиков.

**7.8.2.** Периодичность технических осмотров электродвигателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.

При технических осмотрах проверяется состояние вводных проводов обмотки статора, производится очистка двигателей от загрязнения, контролируется надежность заземления и соединения вала с приводным механизмом.




Рис. 7. Шкаф управления. Расположение электроаппаратов при установке моторного реле времени

Примечание. Тепловое реле РТА и клеммы А6, В2, С6, 20, 28 устанавливаются только на стаканах с гидросуппортом












Рис. 9. Органы управления станком

Приведение в действие всех органов управления за исключением болта 13 должно осуществляться только от руки. Применение дополнительных средств (рычагов, труб и т. п.) категорически запрещается.

В случае, если управление затруднено и устранить дефект собственными силами не представляется возможным, обращайтесь на завод-изготовитель.

## 10. ПУСК СТАНКА И НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Последовательно включая станок без нагрузки на различных числах оборотов и подачах, начиная с минимальных, в течение нескольких часов убедиться в нормальной работе всех механизмов.

После этого можно приступить к наладке станка на обработку деталей.

**ВАЖНО!** В течение первых 50—60 час для приработки работать только на средних скоростях и нагрузках, особое внимание уделяя контролю функционирования системы смазки.

Станки предназначены для использования преимущественно в инструментальных и ремонтных цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства на разнообразных чистовых и получистовых работах. Температура в помещении, где они устанавливаются, должна быть в пределах от 10 до 30°С, относительная влажность — не более 80% при 10°С или 60% при 30°С.


Период сохранения первоначальной точности и долговечности станка зависит от окружающей среды, поэтому недопустимо устанавливать стаки











Technical drawing showing a gear assembly with dimensions and a gear ratio table.

**Dimensions:**

- Width: 12 mm
- Center distance: m = 15 mm
- Shaft diameter: t

**Gear Ratios:**

$\frac{K}{L} = \frac{40}{86} = \frac{86}{64}$	$\frac{K}{L} = \frac{60}{86} = \frac{86}{48}$
$\frac{K}{M} = \frac{60}{86} = \frac{86}{73} = \frac{36}{36}$	$\frac{K}{N} = \frac{t}{8}$

**Speeds (rev/min):**

- 125 ÷ 1600
- 16 ÷ 2000
- 10 ÷ 1250

**Table of Gear Ratios:**

6/	t	K L M N	6/	t	K L M N	6/	t	K L M N
45	5 DII	36 86 64	27	40 86 54	36 86	72		
55		44	19	60 73 57	86	40		
225	2,5 CII	60	18	54		64		
275		66	13	52		72		
45	5 DII	60	115	46		60		
55		66	11	44		86		
9	10 DII	73 86 40	9	54		48		
11		60	4,5	60 73 54	73	40		
18	20 CII	66	22	66	54	72		
22		66	12 CIII	54	40 80	80		
36	40 DII	60	11	60 73 86	56 64	127		
		40	9	6 DIII	2	60 60		

Рис. 11. Таблица резьб, нарезаемых на станках 16К20, 16К20И, 16К20Г, возможные установки в таблице (рис. 10)

Technical drawing of a thread cutting tool assembly with various components labeled 1 through 8.

Below the drawing is a cross-sectional view of the tool showing internal parts and dimensions:

- $t = 12\text{ mm}$
- $m = 15\text{ mm}$
- $K \ L = \frac{45}{L} \frac{86}{N} \frac{72}{M}$
- $K \ M = \frac{80}{L} \frac{86}{N} \frac{48}{73}$
- $K \ L = \frac{60}{L} \frac{90}{N} \frac{48}{M}$
- $K \ M = \frac{1}{L} \frac{8}{N}$

Below these dimensions are two sets of operating parameters:

- 125 - 1600  $\text{min}^{-1}$  (2 times)
- 10 - 1250  $\text{min}^{-1}$  (2 times)

On the right side of the table, there is a column of symbols and numbers corresponding to the rows above:

05-7	1-14	4-56	16-II2
56-4	28-2	7-05	175-05
3	1:2	1:8	1:32
30S	20S	15S	12S ...
3	1:2	1:8	1:32

The main table consists of four columns of data, each with a header row and several rows of numerical values. The columns are labeled K, L, M, N. The first column has a header  $t = 12\text{ mm}$ . The second column has a header  $t = 10\text{ mm}$ . The third column has a header  $t = 8\text{ mm}$ . The fourth column has a header  $t = 6\text{ mm}$ .

Рис. 12. Таблица резьб, нарезаемых на станке 16К25, помимо указанных в таблице (рис. 10)

В выкладках (2) целесообразно принять коэффициент, равный 9, позволяющий использовать шестерни основного набора с числом зубьев  $z=45$ ,  $z=72$ ,  $z=90$ .

После вычислений по чертежу (рис. 13 для станков 16К20, 16К20П, 16К20Г и рис. 14 для станка 16К25) следует проверить возможность сцепления шестерен найденных комбинаций. При этом надо помнить, что число зубьев у шестерни  $K$ , устанавливаемой на оси I, не должно превышать 88 при модуле  $m=2$ , а у шестерни  $N$ , устанавливаемой на оси II, — 73 при том же модуле.

В связи с тем, что в выкладках (2) у сменной шестерни  $N$  число зубьев оказалось равным 90, отношение  $\frac{45}{72} \cdot \frac{81}{90}$  заменено тождественным ему

отношением  $\frac{45}{90} \cdot \frac{81}{72}$ , отвечающим вышеизложенным условиям.

Как показывают получившиеся комбинации сменных шестерен, для нарезания метрической резьбы с шагом  $t=18$  мм на станках 16К20, 16К20П, 16К20Г нужно воспользоваться сменными шестернями основного набора.

Для станка 16К25 нужно дополнительно по типовому чертежу (рис. 15) изготовить шестерню с числом зубьев  $z=81$  и модулем  $m=2$ .

Следует обратить внимание на то, что эта шестерня входит в дополнительный набор сменных шестерен, поставляемых по особому заказу. При наличии такого набора необходимость изготовления ее отпадает.

При настройке станка для нарезания метрической резьбы с шагом  $t=18$  мм следует установить

комбинацию сменных шестерен  $\frac{K}{L} \cdot \frac{M}{N} = \frac{36}{86} \cdot \frac{86}{64}$  или  $\frac{K}{L} \cdot \frac{M}{N} = \frac{45}{90} \cdot \frac{81}{72}$  (на станке 16К25) и рукоятки 5 и 7 поставить соответственно в положения II и A или II и C, т. е. для нарезания метрической резьбы с шагом  $t=20$  (по таблице рис. 10), а рукояткой 1 установить соответствующий ряд чисел оборотов шпинделя.

**12.3.7. Нарезание резьб повышенной точности при непосредственном соединении ходового винта со шпинделем через сменные шестерни с отключением механизма коробки подач.**

Рукояткой 6 установить соответствующий вид резьбы, а рукоятку 7 поставить в нейтральное положение, обозначенное стрелкой (для исключения холостого вращения механизма коробки подач).

Подбор сменных шестерен для нарезания определенного шага резьбы повышенной точности производится по формуле  $\frac{K}{L} \cdot \frac{M}{N} = \frac{t}{8}$ .

Для нарезания этих резьб при помощи комплекта сменных шестерен, поставляемых заводом, следует воспользоваться данными, приведенными в правой нижней колонке таблицы (рис. 11 и 12).

Как видно из таблицы, при помощи шестерен основного набора можно нарезать метрические резьбы повышенной точности с шагами  $t=5$  мм,  $t=10$  мм,  $t=12$  мм.

Остальные шаги метрических резьб и дюймовые резьбы, указанные в таблице, могут быть нарезаны при использовании дополнительного набора сменных шестерен, поставляемых по особому заказу.




Рис. 13. Чертеж для проверки возможности сцепления сменных шестерен на станках 16К20, 16К20П, 16К20Г




Рис. 14. Чертеж для проверки возможности сцепления сменных шестерен на станке 16К25

### 12.3.8. Нарезание многозаходных резьб.

Нарезание многозаходных резьб производится в соответствии со схемой, изображенной в правой верхней части таблицы (рис. 11 и 12).

1. Рукоятки 8 и 16 должны находиться в средних положениях.
2. Рукояткой 15 включить гайку ходового винта.
3. Рукоятками 1 и 2 по таблице, помещенной на шпиндельной бабке, установить требуемое число оборотов шпинделя, а рукоятками 5 и 7 — необходимое значение хода нарезаемой резьбы.
4. Проворачивая вручную фланец 24 (рис. 16 и 19), совместить нанесенный на нем указатель-стрелку с одной из рисок делительного кольца 21 шпинделя, обозначенной каким-либо числом.
5. При нарезании резьб с шагами в пределах метрических и модульных от 0,5 до 7, дюймовых и питчевых от 56 до 4 расцепление шпинделя с кинематической цепью станка для деления на число заходов производить посредством установки рукоятки 3 в положение, отмеченное специальным символом, обозначающим отключение шпинделя, а для остальных шагов резьб расцеп-

ление осуществлять поворотом рукоятки 1 из фиксированного в ближайшее промежуточное положение, отмеченное аналогичным символом, в направлении, указанном стрелкой, изображенной на ступице рукоятки.

6. Деление на число заходов производить путем поворота вручную шпинделя на число рисок, соответствующее числу заходов нарезаемой резьбы (при двух заходах — на 30 рисок, при трех — на 20, при четырех — на 15 и т. д.).
7. Рукоятку 1 или 3 установить в исходное положение.

8. Прорезать нитку резьбы.

9. При последующем делении операции, изложенные в пунктах 5—8, повторить подобным образом.

**12.3.9.** Со станками 16К20, 16К20П, 16К20Г поставляются шестерни основного набора с числом зубьев  $z=36$ ,  $z=40$ ,  $z=48$ ,  $z=57$ ,  $z=60$ ,  $z=64$ ,  $z=73$ ,  $z=86$ , со станком 16К25 —  $z=45$ ,  $z=48$ ,  $z=50$ ,  $z=57$ ,  $z=60$ ,  $z=65$ ,  $z=72$ ,  $z=73$ ,  $z=80$ ,  $z=86$ ,  $z=90$ .

Остальные шестерни, указанные в таблицах (рис. 11 и 12), поставляются по особому заказу.




Рис. 15. Типовой чертеж сменной шестерни  
• Для станка 16К20П Δ8

## 13. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

### 13.1. Шпиндельная бабка (рис. 16—19)

13.1.1. Шпиндельная бабка жестко базирована на станине при сборке станка и не требует регулирования в процессе эксплуатации.

13.1.2. При ослаблении крепления шкива 74 на конусной части вала 69 нужно подтянуть винт 70 (рис. 16).

13.1.3. Крутящий момент на шпинделе должен соответствовать данным, приведенным в табл. 1 (см. раздел 12).

При снижении крутящего момента нужно в первую очередь проверить натяжение ременной передачи главного привода (см. п. 13.6). Если натяжение ремней достаточное, следует отрегулировать фрикционную муфту главного привода, расположенную в шпиндельной бабке. Для этого надо открыть крышку 99 (рис. 17) шпиндельной бабки и снять маслораспределительный лоток 162.

Поворотом гайки 62 (рис. 16) по часовой стрелке при утопленной (нажатой) защелке 80 можно подтянуть муфту прямого вращения шпинделя, поворотом гайки 59 против часовой стрелки — муфту обратного вращения. Для облегчения регулирования муфты прямого вращения шпинделя рукоятку 8 (рис. 9) нужно повернуть влево, для облегчения регулирования муфты обратного вращения шпинделя — вправо.

Обычно достаточно повернуть гайки 59 и 62 на  $\frac{1}{12}$  оборота, т. е. на один зубец. По окончании регулирования нужно убедиться в том, что защелка 80 надежно вошла в пазы гаек 59 и 62.

При повороте гаек более чем на  $\frac{1}{12}$  оборота нужно обязательно проверить, не превышает ли крутящий момент на шпинделе допустимый по табл. 1 (см. раздел 12).

13.1.4. Если при максимальном числе оборотов шпинделя без изделия и патрона время его торможения превышает 1,5 сек, то нужно при помощи гаек 145 подтянуть ленту тормоза.

13.1.5. ВНИМАНИЕ! Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе и не требуют дополнительного регулирования.

В случае крайней необходимости потребитель может силами высококвалифицированных специалистов прибегнуть к регулированию.

Однако перед этим необходимо проверить жесткость шпиндельного узла. Для этого на станине под фланцем шпинделя устанавливается домкрат с проверенным в лаборатории динамометром и через прокладку, предохраняющую шпиндель от повреждений, к его фланцу прилагается усилие, направленное вертикально снизу вверх.

Смещение шпинделя контролируется аттестованным индикатором с ценой деления не более 0,001 мм, устанавливаемым на шпиндельной бабке и касающимся своим измерительным наконечником верхней части фланца шпинделя. Отклонение шпинделя на 0,001 мм должно происходить при приложении усилия не менее 45—50 кгс. Если величина нагрузки при смещении из 0,001 мм значительно ниже указанной, целесообразнее всего обратиться на завод с подробным описанием методики проверки и указанием измеряемых величин, а также сведений о станке, перечисленных в разделе 1. В каждом отдельном случае будет дана конкретная консультация или командирован специалист-наладчик.

Примечание. Станки комплектуются передними шпиндельными подшипниками № 3182120 класса «С» ГОСТ 7834—56 и задними № 45216 класса «А» ГОСТ 831—54 (рис. 16) и передними подшипниками № 697920Л класса «СТ» и задними № 17716Л класса «СТ» по ТУ СТ5454 (рис. 19). Шпиндельные подшипники заводом не регламентируются.

### 13.2. Задняя бабка

(рис. 20, 21)

13.2.1. Если рукоятка 19, отведенная в крайнее заднее положение, не обеспечивает достаточный прижим задней бабки к станине, то нужно посредством регулирования винтами 26 и 33 при отпущеных контргайках 27 и 34 положения прижимной планки 31 установить необходимое усилие прижима.

13.2.2. Для установки задней бабки соосно с шпинделем при помощи винтов 41 совмещают в одну плоскость поверхности платиков А, расположенных на опорной плите 28 и корпусе 2.


### 13.3. Коробка подач

(рис. 22—24)

13.3.1. При ремонте станка особое внимание следует обратить на правильность монтажа механизма переключения зубчатых колес, смонтированного на плите 37, которая крепится к корпусу 3 коробки подач. Во избежание нарушения порядка сцепления зубчатых колес коробки подач при сборке нужно совместить риски, нанесенные на шестернях 51 и 52.

Рис. 16. Штангельная бабка (развертка)

ГОСТ 8757-67






Рис. 17. Шпиндельная бабка




Рис. 18. Шпиндельная бабка

# 8 листо нее




Рис. 19. Шпиндельная бабка (чертеж шпинделя в сборе)

## 13.4. Фартук

(рис. 25—27)

13.4.1. Регулирование усилия, развиваемого механизмом подач, производится поворотом гайки 11. Величина усилия определяется динамометром, который нужно установить между жестким упором 47 (рис. 29) и преткой 19 (рис. 28). Следует следить за тем, чтобы величина усилия не превышала допустимую по табл. 1 (раздел 19).

13.4.2. Маточная гайка 62, установленная на кронштейне 61, отрегулирована на заводе.

В случае необходимости восстановления или замены изношенной гайки при ремонте нужно воспользоваться специальными кондукторным приспособлением и метчиком, чертежи на которые могут быть высланы по запросу.

## 13.5. Суппорт

(рис. 28, 29)

13.5.1. Мертвый ход винта 20 привода поперечных салазок 11, возникающий при износе гаек 22 и 23, устраняется следующим образом.

Снимается крышка 12 и при помощи выколотки (бородка) из мягкого металла отворачивается контргайка 15. Выборка зазора в винтовой паре осуществляется вращением гайки 14. Величина зазора определяется по лимбу 40 при легком поворачивании рукоятки 33. Оптимальная величина зазора в винтовой паре соответствует свободному ходу в пределах одного деления лимба. Затем контргайка 15 затягивается и устанавливается крышка 12.

13.5.2. Поставляемый по особому заказу задний резцодержатель 8 устанавливается на поперечных салазках, как это показано на рис. 28.

13.5.3. Если по мере износа рукоятка 4 в зажатом положении останавливается в неудобном для токаря месте, то посредством подшлифовывания или замены проставочного кольца 1 можно установить рукоятку 4 в требуемое положение.

13.5.4. При понижении точности фиксации резцодержателя 43 нужно разобрать резцовую головку и произвести тщательную очистку рабочих поверхностей сопрягаемых деталей.




Рис. 24. Коробка передач




Рис. 25. Фарук





Рис. 26. Фарук (развертка)

Рис. 27. Фаргук






Рис. 28. Синхронр




Рис. 29. Синтез

13.5.5. Установка оптимального зазора между кареткой 19 и планками 18, 64 и 66 осуществляется путем шлифования последних.

Выборка зазора в направляющих поперечных салазок 11 и резцовых салазок 9 производится подтягиванием соответствующих клиньев 52 и 42 при помощи винтов, головки которых расположены в отверстиях протекторов 41 и 49.

13.5.6. Для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок при обработке деталей суппорт снабжен масштабными линейками.

На резцовых салазках 9 установлена линейка с ценой деления 1 мм.

Отсчет производится по визиру, закрепленному на поворотной части 10 суппорта.

На каретке 19 установлена линейка с ценой деления 10 мм на диаметр изделия, по которой осуществляется контроль величины перемещения поперечных салазок 11 при помощи закрепленного на них визира.

Конструкция линейки, закрепленной на каретке, предусматривает установку жесткого упора поперечных перемещений, поставляемого по особому заказу.

Жесткий микрометрический упор 47 ограничения продольных перемещений крепится на передней полке станины двумя винтами 82.

13.5.7. Станок 16К20П комплектуется суппортом с механическим приводом резцовых салазок (рис. 30, 31), который также по особому заказу может быть поставлен со станком 16К20. Включение механического перемещения резцовых салазок 9 осуществляется вытягиванием на себя кнопки 122 при зажатой рукоятке 129. Величина подачи резцовых салазок равна  $\frac{1}{4}$  величины продольной подачи суппорта.

*Примечание.* Номера, начинаящиеся со 100, обозначены детали, относящиеся только к суппорту с механическим приводом резцовых салазок. Числами меньше 100 — детали, унифицированные от суппорта с ручным перемещением резцовых салазок (рис. 28, 29).

13.5.8. Представленная на рис. 32 схема служит для правильной установки заглушек, пробок и прокладок системы смазки в каретку при ремонте станка.

## 13.6. Моторная установка

(рис. 33, 34)

13.6.1. При уменьшении крутящего момента на шпинделе (см. табл. 1, п. 12.1.2.) в первую очередь следует проверить натяжение ремней главного привода. Если ремни недостаточно натянуты, то нужно, ослабив винты 1, плавным вращением гайки 7 против часовой стрелки опустить винт подмоторную плиту 6 до требуемого натяжения ремней, после чего винты 1 завернуть до отказа.

13.6.2. Натяжение ремня привода насоса системы смазки осуществляется поднятием бака 2, для чего нужно отпустить три винта 3 (из чертежа показан один), при помощи которых бак крепится к подмоторной плате 6.

## 13.7. Механизм управления фрикционной муфтой главного привода

(рис. 35)

13.7.1. Конструкция механизма исключает возможность включения или выключения фрикционной муфты при случайном нажатии на рукоятки 9 и 12, которые блокированы между собой следующим образом:

При работе рукояткой 12 рукоятка 9 повторяет операции первой. Выключение возможно любой из рукояток. Если же муфта была включена рукояткой 9, то выключение можно произвести рукояткой 12 только при условии предварительного поворота этой рукоятки в соответствующее рабочее положение с последующим возвращением в нейтральное (среднее) положение для выключения.

## 13.8. Коробка передач

(сменные шестерни)

(рис. 36)

13.8.1. Коробка передач (сменные шестерни) служит для передачи вращения от выходного вала (ось I) шпиндельной бабки на выходной вал (ось II) коробки подач с помощью установки комбинаций сменных шестерен в соответствии со схемами таблицы (рис. 11 и 12). Станок можно налаживать на нарезание различных резьб.

Сменные шестерни K и N монтируются на шлицевых валах и закрепляются болтами 9 через шайбы 8.

Промежуточные шестерни L и M устанавливаются на шлицевой втулке 10 оси 13, закрепляемой при помощи ключа в требуемом месте паза кронштейна 3, который фиксируется гайкой 6.

13.8.2. На торцах сменных шестерен K, L, M, N нанесены условные обозначения деталей (см. упаковочный лист), число зубьев z и модуль m.

13.8.3. При закреплении кронштейна 3 и оси 13 нужно установить сменные шестерни с минимальным радиальным зазором.

Нельзя забывать о регулярной смазке (см. п. 6.2. «Карта смазки») сменных шестерен и втулки 10, которая смазывается через колпачковую масленку 12.

## 13.9. Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта

(рис. 37)

13.9.1. Натяжение ремня привода быстрых перемещений суппорта осуществляется регулировочным винтом 3, который контролируется гайкой 2.

13.9.2. При чистке ходового винта 13 и ходового вала 14 необходимо снять щитки 9 и 10. Для этого нужно отпустить винты 19 и вынуть щитки со стороны заднего кронштейна 18.




Рис. 30. Суппорт с механическим приводом резцовых связок




Рис. 31. Суппорт с механическим приводом резцовых салазок




Рис. 32. Схема расположения заглушек, пробок и прокладок в кирпиче

Рис. 34. Моторная установка





Рис. 33. Моторная установка






Рис. 35. Механизм управления фрикционной муфтой главного привода




Рис. 36. Коробка передач (сменные шестерни)




Рис. 37. Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта

13.9.3. Еще раз обращаем внимание на необходимость указания расстояния между центрами (р. м. ц.) при заказе запасных частей. Для заказа реек следует руководствоваться таблицей:

р. м. ц.	710	1000	1400	2000
№ рейки	8	8	11	8
Кол-во	1	1	1	2

13.9.4. Установка и снятие мостика (рис. 38). Станок 16К20Г поставляется с установленным на станине мостиком 3. При необходимости обработки деталей большого диаметра над выемкой в станине мостик снимается. Для этого нужно вывернуть пробки 1, удалить винты 2 и штифты 4.




Рис. 38. Чертеж установки мостика на станину

Во избежание нанесения забоин мостик положить на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покрыть тонким слоем масла.

Перед установкой мостика на станину следует очень тщательно протереть посадочные поверхности станины и мостика и убедиться в отсутствии забоин.

13.9.5. Следует знать, что при обработке деталей над выемкой на планшайбе диаметром 500 мм ( $19\frac{1}{16}$ ") число оборотов шпинделя не должно превышать 400 об/мин. При обработке несбалансированных изделий число оборотов должно быть снижено.

## 13.10. Держатель центрового инструмента

(рис. 39)

13.10.1. В руководстве под определением «центровой инструмент» понимается режущий инструмент для обработки отверстий, ось которых совпадает с осью шпинделя (например, сверла, зенкеры, развертки и т. п.).

13.10.2. Держатель центрового инструмента применяется при обработке отверстий с ручной и механической подачей каретки.

Держатель 1 устанавливают в позицию резцедержателя 6, маркированную символом, обозначающим сверло, до упора в его боковую грань и зажимают винтами 5.

В цилиндрическое отверстие держателя вставляется втулка 2 с коническим отверстием для инструмента 4 и стопорится винтом 3.

13.10.3. Совмещение оси режущего инструмента с осью шпинделя осуществляется перемещением поперечных салазок суппорта до совпадения визира с риской на каретке, обозначенной символом, иден-




Рис. 39. Держатель для центрового инструмента

тичным нанесенному на резцодержателе. Причем визир должен быть ввинт в кронштейн до упора.

Коррекция положения оси режущего инструмента производится рукояткой перемещения попечных салазок.

## 13.11 Резцовая оправка для обработки деталей над выемкой в станине (рис. 40)

**13.11.1.** Станок 16К20Г комплектуется специальной резцовой оправкой для обработки деталей над выемкой в станине, предотвращающей свисание каретки с направляющих станины.

**13.11.2.** Оправка 1 устанавливается в держателе 2, как это показано на рис. 40. Резец 4 крепится винтами 5.

**13.11.3.** Обработка с использованием оправки должна производиться на минимальных режимах.




Рис. 40. Резцовая оправка для обработки деталей над выемкой в станине

## 14. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА (рис. 41)

**14.1.** Кинематическая схема приведена для понимания связей и взаимодействия основных элементов станка. На выносках проставлены числа

зубьев (2) шестерен (звездочкой обозначено число заходов червяка).

Цифрой 1 обозначен суппорт с механическим перемещением резцовых салазок (п. 13.5.7.).




Рис. 41. Кинематическая схема

## 15. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ

(рис. 42)

15.1. Заказывать подшипники следует в соответствии с данными, приведенными в перечне подшипников качения (п. 15.2).

### 15.2. Перечень подшипников качения

№ подшипника по ГОСТу	№ ГОСТа	Габарит, мм			Класс точности	Узел, в котором установлены подшипники	№ по схеме (рис. 42)	Количество на станок
		<i>a</i>	<i>D</i>	<i>B</i>				
<b>ШАРИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ</b>								
104	8338-57	20	42	12		Фартук	70	1
105	8338-57	25	47	12		Фартук	59, 74	2
106	8338-57	30	55	13		Коробка подач	45	1
107	8338-57	35	62	14		Шпиндельная бабка	25	1
107	8338-57	35	52	14		Коробка подач	27	1
108	8338-57	40	68	15		Шпиндельная бабка	5, 6	2
109	8338-57	45	75	16		То же	3, 4	2
110	8338-57	50	80	16	P		15, 16	2
203	8338-57	17	40	12		Каретка	79, 80	2
204	8338-57	20	47	14		Шпиндельная бабка	24, 37, 41	8
						Коробка подач	38, 43, 44, 46, 47	
202	8338-57	15	35	11		Коробка подач	28	3
						Фартук	67, 71	
205	8338-57	25	52	15		Шпиндельная бабка	23, 26	2
205	8338-57	25	52	15		Коробка подач	31, 40	2
208	8338-57	40	80	18		Шпиндельная бабка	7	1
208	8338-57	40	80	18	P	Шпиндельная бабка	9, 10	2
209	8338-57	45	85	19	P	Шпиндельная бабка	1, 2	2
303	8338-57	17	47	14		Коробка подач	42	1
304	8338-57	20	52	15		Коробка подач	34, 50	2
1000096	8338-57	6	15	5		Фартук	83	1
1000801	8338-57	12	21	5		Суппорт с механическим перемещением резьбовых салазок		
1000807	8338-57	35	47	7		Коробка подач	35, 36	2
1000814	8338-57	70	90	10		Фартук	65, 77	2
1000900	8338-57	10	22	6		Фартук	63	1
1000902	8338-57	15	28	7		Коробка подач	97	1
1000905	8338-57	25	42	9		Фартук	55, 66	3
1000907	8338-57	35	55	10		Коробка подач	29, 30	2
7000103	8338-57	17	35	8		Коробка подач	39,	6
						Фартук	51-54	
7000107	8338-57	35	62	9		Коробка подач	48, 49	2
<b>ШАРИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ОДНОЙ ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ</b>								
60104	7242-54	20	42	12		Фартук	61	1
60210	7242-54	50	90	20		Фартук	64, 78	2

№ подшипника по ГОСТу	№ ГОСТа	Габарит, мм			Класс точности	Узел, в котором установлены подшипники	№ по схеме (рис. 42)	Количество на стакан
		<i>a</i>	<i>D</i>	<i>B</i>				
ШАРИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ								
46203	831-62	17	40	12		Фартук	57, 58, 68, 69, 72, 73, 76	7
46216 *	831-62	80	140	26	A	Шпиндельная бабка	20, 21	2
РОЛИКОПОДШИПНИКИ КОНИЧЕСКИЕ								
7207	333-59	35	72	18,5		Шпиндельная бабка	17	1
7305	333-59	25	62	18,5		То же	8	1
7306	333-59	30	72	21		»	11	1
7308	333-59	40	90	25,5		»	18	1
7309	333-59	45	100	27,5		»	19	1
7507	333-59	35	72	24,5		»	14	1
7604	333-59	20	25	22,5		»	12, 13	2
ШАРИКОПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ								
8102	6874-54	15	28	9		Суппорт с механическим перемещением резцовых салазок	98, 99	2
8103	6874-54	17	30	9		Фартук	75	1
8104	6874-54	20	35	10		Каретка	81	1
8105	6874-54	25	42	11		Каретка, задняя бабка, фартук	56, 60, 82, 86	4
8106	6874-54	30	47	11	C	Коробка подач	32, 33	2
8107K	6874-54	35	52	12		Резцовая головка	84	
8202	6874-54	15	32	12		Фартук	62	1
8205	6874-54	25	47	15		Задняя бабка	85	1
РОЛИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ								
3182120 *	7634-56	100	150	37	C	Шпиндельная бабка	22	1
РОЛИКОПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ ДВУХРЯДНЫЙ С МАЛЫМ УГЛОМ КОНУСА И БОРТОМ НА НАРУЖНОМ КОНЦЕ								
697920Л **	ТУСТ 5434	98, 425	152,4	92	СТ	Шпиндельная бабка	95	1
РОЛИКОПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ ОДНОРЯДНЫЙ С МАЛЫМ УГЛОМ КОНУСА И АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРАНЕНИЕМ ЗАЗОРОВ								
17716Л **	ТУСТ 5434	80	140	77,07	СТ	Шпиндельная бабка	96	1

\* Для станков, поставленных со шпиндельными подшипниками, изображенными на рис. 16.

\*\* Для станков, поставленных со шпиндельными подшипниками, изображенными на рис. 19.

Примечание. Подшипники, обозначенные на схеме позициями с 87 по 94, устанавливаются только в суппорте с механическим перемещением резцовых салазок.

Номерами 20, 21, 22 и 95, 96 обозначены шпиндельные подшипники (см. примечание к п. 13.1.5.).




Рис. 42. Схема расположения подшипников

## 16. ХАРАКТЕРНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

16.1. В станках могут быть различного рода неисправности. Многие из них возникают из-за несоблюдения инструкций по уходу и обслуживанию.

В любом случае, прежде чем приступить к устранению неисправности, нужно ознакомиться с перечнем основных возможных неисправностей (см. п. 16.2), а также с соответствующим пунктом раздела 13.

При идентичности характера возникшей неисправности с описанной нужно воспользоваться предлагаемыми методами устранения.

В случае, если характер неисправности не совпадает с перечисленными и ее устранение вызывает затруднения, обращайтесь на наш завод.

### 16.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Характер неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Станок не запускается	Срабатывают блокировочные устройства	Проверять надежность закрытия двери шкафа, кожуха коробки передач
	Падение или отсутствие напряжения питающей сети	Проверить наличие и величину напряжения в сети
Произвольное отключение электродвигателя во время работы	Срабатывание теплового реле от перегрузки двигателя	Уменьшить скорость резания или подачу
	Недостаточное натяжение ремней	Увеличить натяжение ремней
Крутящий момент шпинделя меньше указанного в руководстве	Слабо затянута фрикционная муфта	Увеличить затяжку муфты
	Слабое натяжение тормозной ленты	Увеличить натяжение тормозной ленты

*Продолжение*

Характер неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Не вращается диск маслоуказателя	Нет масла в системе Засорился фильтр	Залить масло Отчистить фильтр
Усиление подачи суппорта меньше указанного в руководстве	Недостаточно затянута пружина перегружочного устройства	Подтянуть пружину
Насос охлаждения не работает	Перегорели предохранители	Заменить
Станок вибрирует	Неправильная установка станины на фундаменте по уровню Слабо затянуты гайки направляющих суппорта Неправильно выбраны режимы резания, недравильное заточен резец	Выверить станок Подтянуть прижимные планки и клинья Изменить скорость резания, подачу, заточку резца
Станок не обеспечивает точность обработки	Поперечное смещение задней бабки при обработке в центрах Деталь, зажимаемая в патроне имеет больший диаметр	Отрегулировать положение задней бабки Деталь поддерживать люнетом или поджимать центром
	Нежесткое крепление резцодержателя	Подтянуть рукоятку резцодержателя
	Нежесткое крепление патрона из штифтов	Подтянуть крепежные винты патрона

## 17. РЕМОНТ

17.1. В разделе даны рекомендации по восстановлению работоспособности станка, составленные в соответствии с принятой в СССР «Единой системой планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий» (издательство «Машиностроение» 1967 г.).

17.2. При эксплуатации станка в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в предшествующих разделах, и соблюдении профи-

лактических мероприятий настоящего раздела его межремонтный цикл (срок работы до первого капитального ремонта) равен 10 годам при двухсменной работе.

За период межремонтного цикла станок должен быть подвергнут шести осмотрам, четырем малым ремонтам и одному среднему в сроки, указанные в рекомендуемом графике плановых ремонтных работ (рис. 43).




Рис. 43. Рекомендуемый график плановых ремонтных работ

Следует учитывать, что наибольшую эффективность использования станка может обеспечить рациональное чередование и периодичность осмотров и плановых ремонтов, выполняемых с учетом конкретных для каждого отдельного станка условий эксплуатации.

### 17.3. ТИПОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТАХ

#### 17.3.1. Осмотр.

Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов станка в целом и по узлам.

Проверка прочности и плотности неподвижных жестких соединений (основания с фундаментом; станины с основанием; шпиндельной бабки, коробки подач со станиной; каретки с фартуком; шкивов с валами и т. п.).

Открывание крышек узлов для осмотра и проверка состояния механизмов.

Выборка люфта в винтовой паре привода попечных салазок.

Проверка правильности переключения рукояток скоростей шпинделя и подач.

Регулирование фрикционной муфты главного привода и ленточного тормоза шпинделя.

Подтягивание прижимных планок каретки и клиньев попечных и резцовых салазок.

Очистка сопрягаемых поверхностей резцодержателя, зачистка забоин и царапин.

Проверка состояния направляющих станины и каретки, зачистка забоин, царапин, задиров.

Очистка и промывка протекторов на каретке, салазках суппорта и задней бабке.

Подтягивание или замена ослабших или изношенных крепежных деталей — шпилек, винтов, гаек, а также пружин.

Чистка, натяжение, ремонт или замена ремней главного привода, привода быстрых ходов суппорта и привода насоса смазки.

Проверка состояния и мелкий ремонт системы охлаждения.

Проверка состояния и мелкий ремонт системы смазки.

Проверка состояния, очистка и мелкий ремонт ограждающих кожухов, щитков и т. п.

Выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены при ближайшем плановом ремонте.

#### 17.3.2. Осмотр перед капитальным ремонтом.

Работы, выполняемые при осмотрах перед другими видами ремонтов \*, кроме того, выявление

деталей, требующих восстановления или замены, эскизирование или заказ чертежей изношенных деталей из узлов, подвергающихся разборке.

*Примечание.* При проведении осмотров выполняются те из перечисленных работ, необходимость в которых обусловлена состоянием станка.

#### 17.3.3. Малый ремонт.

Частичная разборка шпиндельной бабки, коробки подач, фартука, а также других наиболее загрязненных узлов. Открывание крышек и снятие кожухов для внутреннего осмотра и промывки остальных узлов.

Зачистка посадочных поверхностей под приспособления на шпинделе и пиноли задней бабки без демонтажа последних.

Проверка зазоров между валами и втулками, замена изношенных втулок, регулирование подшипников качения (кроме шпиндельных), замена изношенных.

Регулирование фрикционной муфты главного привода, добавление дисков; регулирование ленточного тормоза шпинделя.

Зачистка заусенцев на зубьях шестерен и шлицах.

Замена или восстановление изношенных крепежных и регулировочных деталей резцодержателей.

Пришабривание или зачистка регулировочных клиньев, прижимных планок и т. п.

Зачистка ходового винта, ходового вала, винтов привода попечных и резцовых салазок суппорта.

Зачистка и промывка посадочных поверхностей резцовой головки.

Проверка работы и регулирование рычагов и рукояток органов управления, блокирующих, фиксирующих, предохранительных механизмов и ограничителей; замена изношенных сухарей, штифтов пружин и других деталей указанных механизмов.

Замена изношенных деталей, которые предположительно не выдержат эксплуатации до очередного планового ремонта.

Зачистка забоин, заусенцев, задиров и царапин на трущихся поверхностях направляющих станины, каретки, салазках суппорта и задней бабки.

Ремонт ограждающих кожухов, щитков, экранов и т. п.

Ремонт и промывка системы смазки и ликвидирование утечек.

Регулирование плавности перемещения каретки, салазок суппорта; подтягивание клиньев прижимных планок.

Проверка состояния и зачистка зубчатых муфт.

Проверка и ремонт систем пневмооборудования и охлаждения; ликвидирование утечек.

Выявление деталей, требующих замены или восстановления при ближайшем плановом ремонте.

Проверка точности установки станка и выборочно других точностных параметров.

Испытание станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах, проверка на шум, нагрев и по обрабатываемой детали на точность и чистоту обработки.

**Примечание.** При малом ремонте выполняются те из указанных работ, которые вызываются состоянием ремонтируемого станка, за исключением работ, предусмотренных в трех последних пунктах, которые должны выполняться во всех случаях.

#### 17.3.4. Средний ремонт.

Проверка на точность перед разборкой.

Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.

Частичная разборка станка.

Промывка, протирка деталей разобранных узлов; промывка, очистка от грязи неразобранных узлов.

Контроль жесткости шпиндельного узла (см. п. 13.1.5.).

Замена или восстановление изношенных втулок и подшипников качения.

Замена или добавление фрикционных дисков и замена ленты тормоза шпинделя.

Замена изношенных зубчатых колес и муфт.

Восстановление или замена изношенных винтовых пар привода салазок суппорта и пиноли задней бабки.

Замена изношенных крепежных деталей.

Замена или восстановление и пригонка регулировочных клиньев и прижимных планок.

Восстановление точности ходового винта (путем прорезки).

Проверка и зачистка неизношенных деталей, оставляемых в механизмах станка.

Ремонт насоса подачи охлаждающей жидкости и арматуры.

Ремонт или замена арматуры местного освещения.

Ремонт насоса системы смазки, аппаратуры и арматуры; ремонт или замена маслоуказателей, прокладок, пробок и других элементов системы смазки.

Исправление шлифованием или шабрением нуждающихся в ремонте направляющих поверхностей, если их износ превышает допустимый.

Ремонт или замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.

Ремонт или замена ограждающих щитков, кожухов, экранов и т. п.

Сборка отремонтированных узлов; проверка правильности взаимодействия узлов и всех механизмов станка.

Окрашивание наружных нерабочих поверхностей с подшаклевкой.

Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах.

Проверка на шум и нагрев.

Проверка станка на соответствие нормам точности.

#### 17.3.5. Капитальный ремонт.

Проверка станка на точность перед разборкой.

Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.

Полная разборка станка и всех его узлов.

Промывка, протирка всех деталей.

Осмотр всех деталей.

Уточнение предварительно составленной (при осмотрах и ремонтах) ведомости дефектных деталей, требующих восстановления или замены.

Восстановление или замена изношенных деталей.

Ремонт системы охлаждения.

Смена насоса системы смазки и ее ремонт.

Шлифование или шабрение направляющих поверхностей станины, каретки, салазок суппорта, задней бабки.

Замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.

Сборка всех узлов станка, проверка правильности взаимодействия узлов и механизмов.

Шпаклевка и окраска всех необработанных поверхностей в соответствии с требованиями по отделке нового оборудования.

Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах.

Проверка на шум и нагрев.

Проверка состояния фундамента, исправление его и установка станка в соответствии с разделом 4 настоящего руководства.

### 17.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ И РЕМОНТУ СТАНКА

17.4.1. Поддержание станка в работоспособном состоянии обеспечивается своевременно проводимыми профилактическими мероприятиями и высококачественным ежедневным обслуживанием.

Станок 16К20П следует периодически подвергать проверкам на соответствие нормам точности.

17.4.2. Нужно избегать лишней разборки станка, в особенности узлов, определяющих выходную точность (шпиндельной группы, винторезной цепи).

17.4.3. Демонтированные при ремонте узлы и ответственные детали должны храниться на специальных мягких подкладках.


17.4.4. Ремонт должны выполнять специально подготовленные слесари высокой квалификации.

17.4.5. Применяемые измерительные инструменты и приборы должны быть проверены в измерительной лаборатории и аттестованы.

## 18. УКАЗАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ


В этом разделе приведены три арбитражные проверки точности станков, к которым следует прибегнуть при снижении точности обрабатываемых деталей.

Проверка 1

Что проверяется	Метод проверки	Допуск, мм	
		16К20, 16К20Г, 16К25 по ГОСТ 42-56	16К20П по ГОСТ 1969-43
Точность изделия после чистовой обточки на станке (отсутствие: а) овальности, б) конусности)		а) 0,01 б) 0,01 на длине $l=100$	а) 0,005 б) 0,01 на длине $l=150$


Стальной или чугунный валик диаметром до 50 мм и свободной длиной, приблизительно равной 4 диаметрам, обрабатывается при закреплении в патроне или в коническом отверстии шпинделя (без поддержки задней бабкой).  
 После обточки валик измеряется микрометром с миниметром.  
 Погрешность определяется:  
 а) разностью взаимно перпендикулярных диаметров, одного и того же любого сечения валика:  $\Delta' = D' - D''$ ;  
 б) разностью диаметров, расположенных в одной осевой плоскости:  $\Delta = D - d$  на длине  $l$ .

Проверка 2

Что проверяется	Метод проверки	Допуск, мм	
		16К20, 16К20Г, 16К25 по ГОСТ 42-56	16К20П по ГОСТ 1969-63
Плоскость торцовой поверхности после чистовой обточки на станке		0,015 на диаметре 200 мм  (только в сторону вогнутости)	0,01 на диаметре 200 мм

У стальной или чугунной планшайбы диаметром не менее  $1\frac{1}{2}$  наибольшего обрабатываемого изделия, но не более 300 мм, обтачивается торцевая поверхность.  
 Допускается обточка не всей торцовой поверхности, а обработка отдельных поясков не менее трех: у периферии, в середине и у центра.  
 Проверка производится одним из следующих методов:  
 к поверхности планшайбы или к двум установленным у ее периферии калиброванным плиткам одинаковой высоты проверочной гранью прикладывается линейка. Щупом или набором мерных плиток измеряется просвет между гранью линейки и обработанной поверхностью;  
 на суппорте станка устанавливается индикатор так, чтобы его мерительный наконечник касался проверяемой поверхности.  
 Поперечные салазки суппорта перемещаются в поперечном направлении на длину, равную диаметру образца.  
 Погрешность определяется половиной разности показаний индикатора.

Проверка 3

Что проверяется	Метод проверки	Допуск, мк							
		16К20, 16К20Г, 16К25 по ГОСТ 42—56	16К20П по ГОСТ 1969—43						
Точность шага резьбы, нарезанной на станке от произвольного участка ходового винта	 <p>На стальном валике, диаметр которого примерно равен диаметру ходового винта, нарезается стандартная резьба с шагом, близко соответствующим шагу ходового винта станка. При этом ходовой винт непосредственно соединяется со шпинделем через сменные шестерни с отключением механизма коробки подач.</p> <p>Шаг нарезанной резьбы измеряется специальным оптическим прибором.</p>	<p>Накопленная ошибка шага нарезанной резьбы:</p> <table> <tr> <td>0,035 на длине 100 мк;</td> <td>0,010 на длине 50 мк;</td> </tr> <tr> <td>0,050 на длине 300 мк</td> <td>0,015 на длине 150 мк;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,020 на длине 300 мк</td> </tr> </table>	0,035 на длине 100 мк;	0,010 на длине 50 мк;	0,050 на длине 300 мк	0,015 на длине 150 мк;		0,020 на длине 300 мк	
0,035 на длине 100 мк;	0,010 на длине 50 мк;								
0,050 на длине 300 мк	0,015 на длине 150 мк;								
	0,020 на длине 300 мк								

Если в результате проведенных проверок окажется, что фактические отклонения не укладываются в допустимые, то нужно подвергнуть станки 16К20, 16К20Г, 16К25 выборочному или полному испытанию на соответствие нормам точности по ГОСТ 42—56, а станок 16К20П — по ГОСТ 1969—43.

При всех точностных испытаниях станка первоочередное внимание следует обратить на проверки 1—3 по указанным ГОСТам. В целом ряде случаев для устранения погрешностей обработки достаточно правильно установить станну в пределах допусков, установленных этими проверками.

Особо важное значение эти проверки приобретают при каждой новой установке станка.

## 19. ПАСПОРТ

### 19.1. Общие сведения

Инвентарный номер 0348

Модель 16К30

Расстояние между центрами

Предприятие

Дата пуска станка в эксплуатацию

## 19.2. Основные технические данные и характеристики

Таблица 1

### Основные параметры

Наименование параметра	Единица измерения	Величина параметра			
		16K20	16K20П	16K20Г	16K25
Расстояние между центрами-(р. м. ц.)	мм дюйм		710 $27 \frac{15}{16}$		
	мм дюйм		1000 $39 \frac{3}{8}$		
	мм дюйм	1400 $55 \frac{1}{8}$	—	1400 $55 \frac{1}{8}$	
	мм дюйм	2000 $78 \frac{3}{4}$	—	2000 $78 \frac{3}{4}$	
Высота оси центров над плоскими направляющими станины	мм дюйм		215 $8 \frac{7}{16}$		250 $9 \frac{7}{8}$
	об/мин	12,5—1600		10—1250	
Пределы числа оборотов шпинделя	основное исполнение				
	по особому заказу	об/мин	16—2000	12,5—1600	
Пределы подач	продольных	мм/об дюйм/об		0,05—2,8 0,002—0,11	
	поперечных	мм/об дюйм/об		0,025—1,4 0,001—0,055	
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач	продольное	на упоре	кгс (н)	800(7845)	
		на резце	кгс (н)	600(5884)	
	поперечное	на упоре	кгс (н)	600(5884)	
		на резце	кгс (н)	400(3923)	
Мощность электродвигателя главного привода	основное исполнение	квт англ. л. с.		10 13,4	
	по особому заказу	квт англ. л. с.		7,5 10	
Габарит станка (соответственно р. м. ц.)	длина	мм дюйм		2505 $98 \frac{5}{8}$	
		мм дюйм		2795 $110 \frac{1}{16}$	
		3195 $125 \frac{13}{16}$	—	3195 $125 \frac{13}{16}$	
		3795 $196 \frac{1}{2}$	—	3795 $196 \frac{1}{2}$	
	ширина	мм дюйм		1190 $46 \frac{7}{8}$	1240 $48 \frac{13}{16}$
	высота	мм дюйм		1500 $59 \frac{1}{16}$	
Вес станка (соответственно р. м. ц.)	кг англ. фунт	2835 6250	2835 6250	2945 6493	2925 6448
	кг англ. фунт	3005 6625	3010 6636	3110 6856	3095 6823
	кг англ. фунт	3225 7110	—	3335 7352	3315 7308
	кг англ. фунт	3685 8124	—	3335 7352	3315 7308

Таблица 2

## Параметры обрабатываемых изделий

Наименование параметра	Единица измерения	Величина параметра			
		16К20	16К20П	16К20Г	16К25
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной	мм дюйм		400 $15 \frac{3}{4}$		500 $19 \frac{11}{16}$
Наибольший диаметр обработка над поперечными салазками суппорта	мм дюйм		20 $8 \frac{21}{32}$		290 $11 \frac{7}{16}$
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над выемкой в станине	мм дюйм		—	630 $24 \frac{13}{16}$	—
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе	мм дюйм		50 $1 \frac{31}{32}$		
	мм дюйм		645 $25 \frac{3}{8}$		
	мм дюйм		935 $36 \frac{13}{16}$		
Наибольшая длина обтасивания (соответственно р. м. ц.)	мм дюйм	1335 $52 \frac{9}{16}$	—	1335 $52 \frac{9}{16}$	
	мм дюйм	1935 $76 \frac{3}{16}$	—	1935 $76 \frac{3}{16}$	
Расстояние от торца фланца шпинделя до правого края выемки	мм дюйм	—	—	295 $11 \frac{5}{8}$	—
Длина выемки	мм дюйм	—	—	300 $11 \frac{13}{16}$	—
Пределы шагов нарезаемых резьб	метрических	мм		0,5—112	
	модульных	модуль		0,5—112	
	дюймовых	число ниток на 1"		56—0,25	
	пятчевых	пятч		56—0,25	
Максимально допустимый вес изделия, устанавливаемого	в патроне	кг англ. фунт		500 1102,3	
	в центрах	кг англ. фунт		1500 3306,9	




Рис. 44. Эскиз выемки в станине




Рис. 45. Эскиз шпинделя




Рис. 46. Эскиз суппорта

### 19.2.1. Шпиндель

Диаметр шпиндельного фланца, мм (дюйм)	170 (6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> )
Коническое отверстие	Морзе № 6
Диаметр сквозного отверстия, мм (дюйм)	52 (2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> )

### 19.2.2. Суппорт

#### Перемещения суппорта

Наименьшая длина продольного перемещения (соответственное р. м. ц.), мм	645	36 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	935
диам	25 3/8		
	1335	1935	

Наименьшая длина поперечного перемещения, мм (дюйм)

300 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>)

Скорость быстрых перемещений, мм/мин (дюйм/мин):  
продольных . . . . . 3800 (149<sup>5</sup>/<sub>8</sub>)  
поперечных . . . . . 1900 (74<sup>13</sup>/<sub>16</sub>)

Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин (дюйм/мин) . . . . . 250 (97<sup>13</sup>/<sub>16</sub>)

Цена одного деления лимба, мм:  
продольного перемещения 1 и 100 (двухразрядный лимб)  
поперечного перемещения 0,05 на диаметр обрабатываемого изделия

<b>Резцовые салазки</b>							
Наибольший угол поворота, град		55					25×25 (1×1)
Цена одного деления шкалы поворота, град		1					25 (1)
Наибольшая длина перемещения, мм (дюйм)	150 (5 <sup>20</sup> / <sub>32</sub> )						
Цена одного деления лимба, мм	0,05						
<b>Индексируемая резцовая головка</b>							
Количество фиксированных позиций		4					
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцодержателе		4					0,1
							±15(10/ <sub>32</sub> )

### 19.3. Сведения о ремонте

Наименование и обозначение составных частей станка	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Категория сложности ремонта	Ремонтный цикл работы станка, час	Вид ремонта	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
		поступления в ремонт	выхода из ремонта				производившего ремонт	принявшего ремонт

### 19.4. Сведения об изменениях в станке

Наименование и обозначение составных частей станка	Основание (наименование документа)	Дата проведенных изменений	Характеристика работы станка после проведения изменений	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

## 19.5. Комплект поставки

19.5.1. Станок поставляется в собранном виде с установленными на нем основными принадлежностями и приспособлениями. Дополнительные принадлежности и приспособления, как было сказано в разделе 2, упакованы в отдельные ящики с приложенными упаковочными листами, по которым проверяется комплектность поставки.

19.5.2. В основной комплект поставки входят принадлежности и приспособления, стоимость которых включена в цену станка:

Станок в сборе \* (1 комплект).

Ремни клиновые по ГОСТ 1284—68 или ГОСТ 10286—62: главного привода (тип Б2240Т-1) — 5 шт.; привода быстрых ходов суппорта (тип Б750) — 1 шт.; привода насоса смазки (тип 0800Т-1) — 1 шт.

Патрон поводковый с пальцем (1 комплект).

Патрон трехкулаковый самоцентрирующий СТ-250 с ключом и фланцем  $\varnothing 250$  мм ( $9\frac{27}{32}$ ") или СТ-250П-Фб без фланца (1 комплект).

Центр вращающийся по ГОСТ 8742—62 (1 шт.).

Центры упорные по ГОСТ 13214—67: для шпинделя (1 шт.); для пиноли задней бабки (1 шт.).

Комплект инструмента для обслуживания станка (1 комплект).

Комплект сменных шестерен (1 комплект).

Держатель центрового инструмента (1 шт.).

Упор жесткий микрометрический продольного хода (1 комплект).

Планшайба (только для станка 16К20Г) — 1 шт.

Резцедержатель удлиненный (только для станка 16К20Г) — 1 комплект.

Люнет подвижный для изделий диаметром от 20 мм ( $25/32$ ") до 80 мм ( $3^5/32$ ") к станкам 16К20, 16К20П, 16К20Г (1 шт.).

Люнет подвижный для изделий диаметром от 20 мм ( $25/32$ ") до 100 мм ( $3^{15}/16$ ") к станку 16К25 (1 шт.).

Люнет неподвижный для изделий диаметром от 20 мм ( $25/32$ ") до 130 мм ( $5\frac{1}{8}$ ") к станкам 16К20, 16К20П, 16К20Г (1 шт.).

Люнет неподвижный для изделий диаметром от 20 мм ( $25/32$ ") до 160 мм ( $6\frac{5}{16}$ ") к станку 16К25 (1 шт.).

Комплект запасных частей электрооборудования (1 комплект).

Техническая документация:

Упаковочные листы (1 комплект).

Руководство по эксплуатации (1 экз.).

19.5.3. В комплект также могут входить следующие приспособления, поставляемые за дополнительную плату:

патрон четырехкулаковый диаметром 320 мм с ключом (1 комплект);

люнет втулочный для нарезания винтов (1 шт.).

19.5.4. По особому заказу за отдельную плату могут быть поставлены:

Резцовые салазки с механическим перемещением (только для станка 16К20) — 1 комплект.

Гидрокопировальный суппорт переднего или заднего расположения для станков 16К20 и 16К20П (1 комплект).

Конусная линейка (1 комплект).

Резцодержатель задний (1 комплект).

Упор жесткий микрометрический поперечного хода (1 комплект).

Патрон сверлильный по ГОСТ 8522—57 (1 шт.).

Втулки переходные короткие по ГОСТ 13598—68 (1 комплект).

Клины к инструменту с коническим хвостовиком по ГОСТ 3025—69 (1 комплект).

Центр упорный по ГОСТ 13214—67 (1 шт.).

Втулка переходная для упорного центра по ГОСТ 13598—68 (1 шт.).

Резьбоуказатель для станков с метрическим ходовым винтом (1 комплект).

Лимб поперечной подачи с метрическим и дюймовым делительными кольцами (только для станков, поставляемых на экспорт) — 1 комплект.

Лимб продольной подачи с метрическим и дюймовым делительными кольцами (только для станков, поставляемых на экспорт) — 1 комплект.

Виброзолирующие опоры (6 шт.).

Комплект сменных шестерен для нарезания резьб, не указанных в основной таблице, помещенной на шпиндельной бабке (1 комплект).

Комплект сменных шестерен для нарезания резьб «напрямую» (1 комплект).


Спецификация и чертежи запасных деталей (1 комплект).

\* Станок 16К20П комплектуется резцовыми салазками с механическим перемещением.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений станка, внесенных после выхода в свет данного издания.



ПОСТАВКА ТЕХПАСПОРТОВ НА СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ



[www.PasportZ.ru](http://www.PasportZ.ru)

[www.Frez.ru](http://www.Frez.ru)

ООО «АСНА-С» / ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»

Торговая марка группа компаний Фрез.ру ®

124365, Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом2

Телефон: +7 (495) 646-50-26    +7 (499) 729-96-41

Телефон: +7 (906) 063-41-23    +7 (903) 125-65-83

Эл.почта: [info@pasportz.ru](mailto:info@pasportz.ru)



Документ восстановлен, скопирован и подготовлен специалистами © Фрез.ру  
Запрещено к копированию и/или распространению в электронном или печатном виде  
является точной копией документа с улучшенным отображением реставрационным способом