

ДЕМОСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПАСПОРТА

ЗАКАЗАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО ТЕХПАСПОРТА ВЫ МОЖЕТЕ В НАШЕЙ КОМПАНИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Данная версия файла, предназначена для ознакомления с качеством и содержимым данной технической документации на оборудование. В нашем архиве могут быть и другие версии этого паспорта. Вы можете заказать полную версию этого техпаспорта в нашей компании. Гарантируем оперативность, качество, профессионализм, лучшие цены и предложения. Сделайте запрос и в ответе Вы получите исчерпывающую информацию о данном паспорте. Сделайте электронный запрос на одном из наших сайтов, напишите на эл.почту, позвоните по любому телефону или отправьте факс. Всегда будем рады Вам помочь и ответим на все вопросы. Телефоны доступны в рабочее время с 10 до 21, электронные заявки и факс принимаются и обрабатываются круглосуточно! Спасибо за проявленный интерес, ждем Ваших обращений.

КОНТАКТЫ

ООО «АЧНА-С» и ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»

Реквизиты расположены на нашем сайте

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| +7 (495) 646-50-26 | (многоканальный) |
| +7 (499) 729-96-41 | (тел / факс 24 часа) |
| +7 (906) 063-41-23 | (мобильный) |
| +7 (903) 125-65-83 | (мобильный) |
| +7 (965) 300-96-41 | (многоканальный) |
| +7 (965) 300-96-62 | (многоканальный) |
| +7 (965) 300-97-16 | (многоканальный) |

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@pasportz.ru
pasport@frez.ru

ИНТЕРНЕТ СВЯЗЬ

447277042

Логин: Frez.ru

Отправить заявку

ICQ

SKYPE

Заявка 24 часа

Сайты:

www.Frez.ru
www.PasportZ.ru

Основной сайт

Портал о паспортах

ПаспортZ.ru
Портал технической
документации на станки



Frez.ru
Pasportz.ru
Texsport.ru
Tpsport.ru
StankoZona.ru
ZonaStankov.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТА НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНКИ

(495) 646-50-26

(499) 729-96-41

+7 (906) 063-41-23

+7 (903) 125-65-83

Сайт: www.FREZ.RU

e-mail: frez@frez.ru

Адрес офиса: Москва, г.Зеленоград, ул. 1 Мая, дом 2

ООО "АЧНА-С" и ЗАО "ТЕХПАСПОРТ"



Документ восстановлен, подготовлен и проверен специалистами © Фрез.ру
Запрещено к копированию и/или распространению в электронном или печатном виде

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ПАСПОРТАМИ НА СТАНКИ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1999 ГОДА. В НАШЕЙ БАЗЕ БОЛЕЕ 11 000 НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 110 000 МОДИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СТАНКОВ. МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДХОДИМ К РАБОТЕ, ДАЕМ КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОИ УСЛУГИ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ. МЫ ЗНАЕМ О ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕ, ЧТО БЫ НАЙТИ ВАМ НУЖНЫЙ ПАСПОРТ.

Посетите наш новый сайт о техдокументации www.PasportZ.ru

Министерство станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР

Московский станкостроительный завод
"КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" им. А.И. Ефремова

СТАНКИ
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ
С УСТРОЙСТВОМ ЦИФРОВОЙ
ИНДИКАЦИИ

Модели: ИБК20Ф1, ИБК20ПФ1,
ИБК25Ф1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИБК20Ф1. 000. 000. РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	7
3. СНЯТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ	9
4. УСТАНОВКА СТАНКА	10
5. ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПУСКУ	12
6. СМАЗКА СТАНКА	13
6.1. Общие указания	13
6.2. Карта смазки	15
6.3. Перечень рекомендуемых смазочных материалов	16
6.4. Описание системы смазки	18
7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	21
7.1. Общие сведения	21
7.2. Подключение станка	29
7.3. Указания по технике безопасности	29
7.4. Блокировочные устройства	30
7.5. Инструкция по первоначальному пуску станка	31
7.6. Органы управления	32
7.7. Описание электросхемы	32
7.8. Рекомендации по обслуживанию электрооборудования	34
7.9. Спецификации электрооборудования	37
8. ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ	42
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	44
10. ПУСК СТАНКА И НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	52
11. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАТРОНОВ И ЛЮНЕТОВ	54
12. МЕХАНИКА СТАНКА	56
12.1. Механизм главного движения	56
12.2. Установка подач	57
12.3. Инструкция по нарезанию резьб	57

13. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ИХ

РЕГУЛИРОВАНИЕ	67
13.1. Шпиндельная бабка	67
13.2. Задняя бабка	69
13.3. Коробка подач	70
13.4. Фартук	70
13.5. Суппорт	70
13.6. Моторная установка	73
13.7. Механизм управления фрикционной муфтой главного привода	73
13.8. Коробка передач (сменные зубчатые колеса)	73
13.9. Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта	74
13.10. Держатель центрового инструмента	75
14. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА	75
15. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ	75
16. ХАРАКТЕРНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	105
17. РЕМОНТ	108
18. УКАЗАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ	114
19. ПАСПОРТ	118
19.1. Общие сведения	118
19.2. Основные технические данные и характеристики	119
19.3. Сведения о ремонте	124
19.4. Сведения об изменениях в станке	125
19.5. Комплект поставки	126

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

16К20Ф1.000.000 РЭ

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Зимина	14/179	Станок токарно-винторез-	Лит.
Пров.	Махмутов	14/179	ный с устройством цифровой	Лист
Принял	Смирнов	14/179	индикации модели 16К20Ф1	Листов
Н. контр.	Алешина	14/179		
Утв.	Жель	14/179	Руководство по эксплуата-	

16К20Ф1.000.000 РЭ

Лист

3

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

I. ВВЕДЕНИЕ.

Токарно-винторезные станки модели 16К20Ф1, 16К20ПФ1 и 16К25Ф1, оснащенные устройством цифровой индикации (УЦИ) выполнены на базе станка модели 16К20 с максимальной унификацией и предназначены для разнообразных токарных работ в центрах или патронах, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.

Мод. 16К20Ф1 - станок нормальной точности

Мод. 16К20ПФ1 - станок повышенной точности

Мод. 16К25Ф1 - облегченный станок нормальной точности с увеличенным диаметром обработки.

Областью применения станков является единичное, мелкосерийное многономенклатурное производство.

Применение станков с устройством цифровой индикации улучшает психофизиологические условия труда рабочего, устраняет субъективные факторы, элементы случайности при отсчете перемещений режущего инструмента, увеличивает скорость восприятия и переработки цифровой информации, уменьшает психологические нагрузки и общую утомляемость рабочего.

УЦИ обеспечивает стабильность точности обработки и повышение производительности труда.

Соблюдение правил ухода и обслуживания станков позволит длительное время сохранить первоначальную точность и предотвратить износ и поломку деталей и оборудования.

При пуске в эксплуатацию станка необходимо строго придерживаться предписаний и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве.

За получением квалифицированных консультаций по вопросам эксплуатации, обслуживания и ремонта станков обращайтесь по

адресу: СССР, Москва, 117071, М.Калужская 15, завод

"Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова

Телеграфный адрес: Москва ДИП

Телефон: 111222.

Следует помнить, что в процессе технического совершенствования станков в их конструкцию могут быть внесены некоторые изменения.

Поэтому при заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

а) модель и заводской номер станка (номер модели указан на таблице, помещенной на шпиндельной бабке, заводской номер выбит в верхней части основания с правой стороны в виде семизначного числа);

б) наибольшую длину обрабатываемого изделия L;

в) пределы чисел оборотов шпинделя;

г) номер рисунка, наименование узла и порядковые номера деталей по чертежам общих видов основных узлов, помещенным в разделе I3 руководства (например, рис. 26. Суппорт, детали II, 37 и 39).

Комплектующие изделия (подшипники, электроаппаратуру и т.п.) целесообразно приобретать по типу или номеру, нанесенному непосредственно на них с указанием основных данных.

При отсутствии такой возможности тип или номер можно установить по схемам и таблицам руководства.

На чертежах общих видов выносками обозначены только детали, изготовление или восстановление которых вне заводских условий затруднительно и может повлиять на эксплуатационные показатели станков.

Простейшие детали (крепежные винты и гайки, штифты, неответственные проставки и втулки, щитки и т.п.) в целях упрощения чертежей и в связи с простотой их изготовления или

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					14

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					5

16К20Ф1.000.000 РЭ

16К20Ф1.000.000 РЭ

приобретения не обозначены. На чертежах общих видов указаны также обозначения резиновых уплотнительных манжет.

Примечание: О возможных незначительных изменениях, не влияющих на техническую характеристику станка, завод не сообщает.

2. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При распаковке надо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом. Поэтому рекомендуется вначале снимать верхний щит ящика, а затем – боковые.


Упаковочные листы на принадлежности и инструмент находятся в отдельных ящиках, помещенных в общей упаковке станка.

Перед транспортированием станка в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы надежно закреплены на станине. Задняя бабка при помощи рукоятки 22 (рис.8) закрепляется в правом крайнем положении, а каретка болтом I⁷ (рис.8) – в средней части станины между стропами каната. Экран ограждения суппорта закрепляют от поворота вокруг стойки винтами или зажимают его между задней бабкой и верхней частью суппорта.

Транспортирование станка осуществляется согласно схеме транспортирования (рис.1) при помощи четырехстропного каната, концы I и 2 которого надеваются на две стальные штанги 3 диаметром 60 мм (2³/₈"), вставляемые в специальные предусмотренные отверстия основания станка.

В местах прикасания каната к станку нужно установить деревянные прокладки 4. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям.

Для предотвращения поломки устройства цифровой индикации рекомендуется транспортировку станка осуществлять со снятым блоком цифровой индикации.



3. СНЯТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Перед установкой станок необходимо тщательно очистить от антикоррозийных покрытий. Наружные поверхности станка покрыты антикоррозийной ингибирированной смазкой НГ-203А, а внутренние - НГ-203Б. Для их удаления нужно пользоваться деревянной лопаткой и салфетками, смоченными бензином или уайт-спиритом.

Во избежание коррозии очищенные поверхности покрыть тонким слоем масла "Индустриальное И-30А" ГОСТ 20799-75

Для снятия антикоррозийного покрытия на ходовом винте и ходовом вале необходимо:

- снять ограждение привода ускоренного перемещения и шкив;
- отпустить винты I9;
- вынуть щитки 9 и 10 со стороны заднего кронштейна;
(см.рис.35)
- снять антикоррозийное покрытие и смазать маслом.

Во избежание перекрытия смазочных отверстий опорных втулок 15 и 16 в корпусе 18, щитки 9 и 10 завести в паз фланца коробки подач до упора и закрепить винты I9; поставить ограждение привода ускоренного перемещения на место вместе со шкивом.

После снятия антикоррозийных покрытий внутри шпиндельной бабки, необходимо проверить правильность положения трубки подвода масла на вертушку глазка, т.к. при расконсервации возможно отклонение от первоначального положения.