

# **СТРУЖКОДРОБИЛКА**

**Тип. СК-2М**

**Чертеж 1-6691-А**

**Писание, инструкция по эксплуатации  
и паспорт**

**Составил инженер МАЛИХОВ А. П.**

## **О г л а в л е н и е**

1. Назначение и область применения стружкодробилки	Стр.— 1
2. Общая характеристика стружкодробилки	Стр.— 1
3. Краткое техническое описание	Стр.— 1
4. Описание отдельных узлов	Стр.— 3
5. Эксплуатация стружкодробилки	Стр.— 11
6. Паспорт стружкодробилки	Стр.— 20
Приложения	Стр.— 22

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на изготовление, испытание и приемку ОТК стружкодробилок типа СК-2М, по чертежам "БЗТМ" № I-6691А".

1. Дробилки предназначаются для дробления витой стружки обычных углеродистых сталей, выно-образован стружка после дробления не должна превышать по длине 80-100мм.

2. Изготовление деталей, сборка узлов, установка, регулирование и крепление ножей, зубчатой передачи, должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями указанными в чертежах.

3. В соответствии с требованием чертежа № 2-6622А прилегание зубьев собранной зубчатой передачи должно быть не менее 25% длины зуба. Доводка шлифовальной бормашинкой. Зазор между зубьями должен быть не более 4мм.

4. Зазоры между подвижными и неподвижными ножами должны быть одинаковые, в пределах 2-4мм, регулируются сменными шайбами.

Окончательная величина зазора устанавливается в зависимости от механических свойств материала стружки. При более вязкой стружке зазоры уменьшаются, при стружке хрупких сталей зазор увеличивается и уточняется в процессе эксплуатации.

5. В целях предохранения головок болтов, крепления ножей дробилки, от быстрого износа, на горцы головок болтов должен быть направлен слой твердого сплава "Сортайт", или марки Т-590, или Т-620.

6. Все ножи должны иметьенную заточку. Затупленные ножи должны быть заменены на ножи из сталей марок указанных в чертеже, с требуемой твердостью термообработки. С целью увеличения срока службы ножей рекомендуется направлять режущую грань твердым сплавом-сталенитом".

7. Проверить наличие смазочных устройств и смазки, втулок вертикального вала, втулки маховика, отсутствие утечки масла в сальниковых уплотнениях подшипников горизонтального вала, смазки зубчатой передачи. Смазка выполняется в соответствии с инструкцией / см. описание, инструкция по эксплуатации и паспорт на стружкодробилку тип СК-2М/.

8. Все внутренние и наружные поверхности дробилки должны быть тщательно зачищены и соответственно покрашены.

9. Проверить наличие предохранительной шпильки на маховике провода, ее соответствие чертежным размерам. Проверить вертикальный и горизонтальный валы на отсутствие касания друг к другу.

10. До пуска дробилки электро-приводом, в целях проверки отсутствия заедания и плавности хода машины, после проверки состояния машины и устранения замеченных дефектов необходимо проверить машину вручную вращением за маховик.