

**ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА Я9101**

Паспорт

ИЖТШ. 656352. 007 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

11 Ящик управления типа Я9101 предназначен для управления механическими прессами и листовыми ножницами с усилием до 1000 кН, имеющими пневмомуфту включения со сдвоенным блокированным воздухораспределителем на электропневматических вентилях, один электродвигатель главного привода и до двух электродвигателей вспомогательного привода К вспомогательному приводу относят электродвигатели системы смазки и механизации неосновных операций (наклон станины, стола, перемещение заднего упора и др.).

12 Электрическая схема ящика типа Я9101 обеспечивает функции управления, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Функция управления	Наличие функции в ящице	
	пресс	ножницы
1 Управление электродвигателем главного привода	есть	есть
2 Управление по двум каналам пневмо муфтой включения со сдвоенным воздухо распределителем на электропневматических вентилях		
двуручное	есть	нет
от одной кнопки	нет	есть
от педали	есть	есть
от внешних устройств	есть	есть
3 Управление системой смазки	есть	есть
4 Управление подвижным защитным экраном	есть	нет
5 Управление электромеханическим счетчиком ходов	есть	есть
6 Управление вспомогательными приводами для механизации неосновных операций	нет	есть

1 3 Ящик типа Я9101 обеспечивает работу кузнечно прес-совых машин в следующих режимах

1) одиночный ход (двуручное синхронное управление с сопровождением рук, без сопровождения рук, от педали и от внешнего устройства),

2) непрерывные хода (двуручное управление от одной кнопки и от внешнего устройства),

3) толчок (двуручное управление);

4) ручной проворот (при отключенном электродвигателе и остановившемся маховике)

Работа в режиме «Непрерывные хода», а также в режиме «Одиночный ход» от педали или без сопровождения рук, или от внешнего устройства должна производиться при закрытой рабочей зоне пресса (подвижным либо неподвижным защитным экраном, другим защитным устройством)

1 4 Кроме указанных режимов ящики Я9101 предусматривают возможность введения режима «Непрерывных ходов» от педали по требованию иностранных фирм-заказчиков при поставке прессов на экспорт

1 5 Ящики управления рассчитаны для работы в помещении при температуре окружающей среды от 1 до 40°C для стран с умеренным климатом и от 1 до 55°C для стран с тропическим климатом

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при 25°C для умеренного климата, для тропического — 98% при 35°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Высота над уровнем моря 2000 м

1 6 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 1 Основные технические данные и характеристики приведены в табл 2

2 2 Номоточные данные трансформатора блока питания, фильтра даны в приложении 16

2 3 Габаритные, установочные размеры и масса ящиков должны соответствовать указанным в приложении 17.

Таблица 2

Наименование параметра	Норма	Примечание
1 Напряжение сети (линейное, трехфазное, эффективное), В	380	Для экспортных поставок 220, 230, 240, 380, 400, 415 В 50 Гц 220, 380, 440 В 60 Гц
2 Частота, Гц	50, 60	
3 Номинальное напряжение цепей управления, В		
приводами (главным, вспомогательным)	110	Переменный ток
каналом муфта-тормоз	24	Средневыпрямленное значение
каналом подвижного защитного экрана	24	То же
электромеханическим счетчиком	24	»
4 Номинальное напряжение цепи местного освещения (и линии реза), В	24	Переменный ток
5 Максимальный ток каналов управления, А		
подвижным Защитным экраном, не менее	0,9	Средневыпрямленное значение
электромеханическим счетчиком, не менее	0,2	То же
муфтой-тормозом, не менее	0,9	»
6 Уровня входных сигналов управления, В, не более		
от бесконтактных конечных выключателей	24	
от кнопок (педали) управления муфтой-тормозом	24	
7 Количество каналов управления муфтой-тормозом	2	

Наименование параметра	Норма	Примечание
8 Ток уставки теплового реле главного привода, А	1,6, 6,3, 10, 16 25	
9 Количество электродвигателей вспомогательных приводов		
системы смазки	1	
для механизации неосновных операций	1	
10 Наибольшая мощность электродвигателя, кВт		
главного привода	10	
системы смазки	0,25	
для механизации неосновных операций	1,0	
11 Мощность цепи местного освещения, Вт		
пресса	60	
ножниц (линия реза)	250	

24 Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в табл 7

25 Ведомость цветных металлов, содержащихся в изделии, дана в табл 8

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

31 Ящики управления Я9101 состоят из силовой части, осуществляющей питание и управление двигателями главного и вспомогательных приводов, панели сигнализации и блока логического управления БЛУ-1 или БЛУ 2 (в зависимости от типа исполнения), осуществляющего управления муфтой-тормозом и двигателем насоса смазки

32 БЛУ 1 предназначен для комплектации исполнения ящиков для прессов, БЛУ-2 — для ножниц

Состав БЛУ-1 и БЛУ 2 приведен в табл 3