

СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, *н 1560*
ЗЕ711В, ЗЕ721ВФ1-1,
ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ721В-1, ЗЕ711В-1, ЗЕ710А


Руководство по эксплуатации
ЗЕ711ВФ1.00.0.000.0.00 РЭ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

Москва

I
Для станков ЗЕ711В; ЗЕ721



I
Для станков ЗЕ711В-1; ЗЕ710А





Рис. 2. Расположение органов управления и табличек с символами

Продолжение табл. 2

Позиция на рис. 2.	Органы управления и их назначение	ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, ЗЕ721БФ1-1	ЗЕ721В-1	ЗЕ711В, ЗЕ721В-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ710А
10	Тумблер „Освещение включено-отключено”	+	+	+	+	+
11	Маховик ручного продольного перемещения стола	+	+	+	+	+
12	Болт фиксации крестового суппорта	+	+	+	+	+
13	Рычаг продольного реверса	+	+	+	+	+
14	Упор регулирования величины поперечного хода	+	+	+	+	+
15	Упор ограничения поперечного хода	+	+	+	+	+
16	Рукоятка включения тонкой поперечной подачи	+	+	+	+	+
17	Маховик тонкой поперечной подачи	+	+	+	+	+

Позиция на рис. 1.	Наименование	Обозначение							
		ЗЕ711ВФ1	ЗЕ711АФ1	ЗЕ711В	ЗЕ721ВФ1-1	ЗЕ721АФ1-1	ЗЕ721В-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ710А
30	Электрооборудование (размещение в шкафу)	ЗЕ711ВФ1. 83.0.000. 0.00	ЗЕ711АФ1. 83.0.000. 0.00	ЗЕ711В. 83.0.000. 0.00	ЗЕ721ВФ1-1. 83.0.000. 0.00	ЗЕ721АФ1-1. 83.0.000. 0.00-05	ЗЕ721В-1. 83.0.000. 0.00-17	ЗЕ711В-1. 83.0.000. 0.00	ЗЕ710А. 83.0.000. 0.00
31	Электрошкаф	ЗЕ711ВФ1. 86.1.000. 0.00	ЗЕ711ВФ1. 86.1.000. 0.00	ЗЕ711В. 86.0.000. 0.00	ЗЕ711ВФ1. 86.1.000. 0.00	ЗЕ711ВФ1. 86.1.000. 0.00	ЗЕ711В. 86.0.000. 0.00	ЗЕ711В-1. 86.0.000. 0.00	ЗЕ711В-1. 86.0.000. 0.00




Рис. 1. Расположение составных частей станка

1.3. Устройство и работа станка и его составных частей

1.3.1. Общий вид станка с обозначением органов управления представлен на рис. 2.

1.3.2. Перечень органов управления приведен в табл. 2.




Таблица 2

Позиция на рис. 2.	Органы управления и их назначение	ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1	ЗЕ721ВФ1-1	ЗЕ711В, ЗЕ721В-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ710А
1	Кронштейн установки индикатора	+		+	+	+
2	Кронштейн установки головки микрометрической	+	+	+	+	+
3	Рукоятка крана охлаждения	+	+	+	+	+
4	Амперметр контроля нагрузки шлифовального круга	+	+	—	+	+
5	Лампа „Нет смазки”	—	—	—	—	+
6	Вводной автомат	+	+	+	+	+
7	Лампа „Станок включен”	+	+	+	+	+
8	Индикация „Шаговый привод включен”	+	+	—	—	—
9	Индикация величины вертикальной подачи	+	+	—	—	—

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Оршанский станкостроительный завод "Красный борец"

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ЗЕ711ВФ1

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ЗЕ711АФ1

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ЗЕ721ВФ1-1

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ЗЕ721АФ1-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Электрооборудование

ЗЕ711ВФ1.00.0.000.0.00 РЭ1

1978 г.

СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1,
ЗЕ711В, ЗЕ721ВФ1-1,
ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ721В-1,
ЗЕ711В-1, ЗЕ710А

Руководство по эксплуатации
Приложение

Материалы по запасным частям
ЗЕ711ВФ1.00.0.000.0.00 РЭ

2. ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Обозначение	Наиме- нование	Количество									Куда входит	Материал	Номер рисунка
		3Е711ВФ1	3Е711АФ1	3Е711В	3Е721ВФ1-1	3Е721АФ1-1	3Е721В-1	3Е711В-1	3Е710А				
3Е711В.13.0.010.0.00	Гармош- ка	1	1	1	—	—	—	1	1	Направляющая левая попереч- ная (поз. 5, рис. 2)	Картон марки А, б=0,5 мм 6 ГОСТ 9347-74		
3Е711В.13.0.010.0.00-04		—	—	—	1	1	1	—	—				
3Е711В.13.0.015.0/12	Клин-на- правля- ющая	1	1	1	—	—	—	1	1	Направляющая	Пленка поливинилхлорид- ная самоклеющая марки		
3Е711В.13.0.015.0/12-04		—	—	—	1	1	1	—	—	ПДСО-012	Сталь 12ХН3А	7	
3Е711ВФ1.20.0.013.0/12	Ось	2	2	2	2	2	2	2	2	Рычаг (поз. 4, рис. 2)	Сталь 45	8	
3Е711ВФ1.20.0.013.0/13	Втулка	2	2	2	2	2	2	2	2	Рычаг (поз. 3, рис. 2)	Сталь 45	9	
3Е711ВФ1.21.0.201.1.00	Рейка	1	1	1	1	1	1	—	—	Стол (поз. 2, рис. 2)	ГОСТ 1050-74		
3Е711ВФ1.21.0.201.1.00-09		—	—	—	—	—	—	1	—	Сталь 45	ГОСТ 1050-74	10	
3Е711ВФ1.21.0.201.1.00-14		—	—	—	—	—	—	—	1				
3Е711ВФ1.22.2.012.0.00	Гайка	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной пода- чи (поз. 30, рис. 3)	Сталь 20	11	
3Е711ВФ1.22.2.013.0.00	Гайка	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной пода- чи (поз. 29, рис. 3)	ГОСТ 1050-74		
3Е711ВФ1.22.0.219.0.00	Полу- муфта	2	2	2	2	2	2	2	2	Механизм по- перечной пода- чи (поз. 22, рис. 3)	Бронза Бр.ОЦС 5-5-5		
3Е711ВФ1.22.0.219.0.00	Полу- муфта	2	2	—	2	2	—	2	2	Механизм вер- тикальной по- дачи (поз. 22, рис. 5)	Сталь 20	12	
3Е711ВФ1.22.0.224.1.00	Колесо косозу- бое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 24, рис. 3)	ГОСТ 613-79		
3Е711ВФ1.22.0.224.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	—	1	1	—	1	1	Механизм вер- тикальной по- дачи (поз. 24, рис. 5)	Сталь 40Х	13	
3Е711ВФ1.22.1.225.0.00	Винт	1	1	1	—	—	—	—	—	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 23, рис. 3)	ГОСТ 4543-71		
3Е711ВФ1.22.1.225.0.00-04	Винт	—	—	—	1	1	1	—	—	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 23, рис. 3)	Сталь 45	15	
3Е711ВФ1.22.1.225.0.00-09	Винт	—	—	—	—	—	—	1	—	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 23, рис. 3)	ГОСТ 1050-74		

3E711BФ1.22.1.225.0.00-14	Винт	-	-	-	-	-	-	-	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 23, рис. 3)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	15	
3E711BФ1.22.0.235.0.00	Червяк	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 34, рис. 5)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	16
3E711BФ1.22.0.235.0.00-09	Червяк	-	-	-	-	-	-	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 34, рис. 5)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	16	
3E711BФ1.22.0.235.0.00-09	Червяк	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм вер- тикальной по- дачи (поз. 34, рис. 5)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	16	
3E711BФ1.22.0.242.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 27, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	17	
3E711BФ1.22.0.243.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 26, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	18	
3E711BФ1.22.0.244.0.00	Вал-ше- стерня	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 28, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	19	
3E711BФ1.22.0.245.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	1	1	1	1	-	-	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 21, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	20	
3E711BФ1.22.0.245.0.00-09	Колесо косозу- бое	-	-	-	-	-	-	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 21, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	20	
3E711BФ1.22.0.245.0.00-09	Колесо косозу- бое	1	1	-	1	1	1	1	1	Механизм вер- тикальной по- дачи (поз. 21, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	20	
3E711BФ1.22.0.246.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм по- перечной по- дачи (поз. 25, рис. 3)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	21	
3E711BФ1.22.0.246.0.00	Колесо косозу- бое	1	1	-	1	1	-	1	1	Механизм вер- тикальной по- дачи (поз. 25, рис. 5)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	21	
3E711BФ1.25.1.211.0.00	Колесо зубча- тое	-	-	-	-	1	-	-	1	Механизм руч- ного перемеще- ния стола (поз. 8, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	22	
3E711BФ1.25.1.212.0.00	Крышка- шестер- ни	-	-	-	-	1	-	-	1	Механизм руч- ного перемеще- ния стола (поз. 7, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	23	
3E711BФ1.25.1.213.0.00	Колесо зубча- тое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм руч- ного переме- щения стола (поз. 10, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	24	

Обозначение	Наиме-нование	Количество									Куда входит	Материал	Номер рисунка
		ЗЕ711ВФ1	ЗЕ711АФ1	ЗЕ711В	ЗЕ721ВФ1-1	ЗЕ721АФ1-1	ЗЕ721В-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ710А				
ЗЕ711ВФ1.25.1.214.0.00	Вал	—	—	—	—	1	—	—	1	Механизм ручного перемещения стола (поз. 11, рис. 2)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	25	
ЗЕ711ВФ1.25.1.215.0.00	Блок зубча-тых ко-лес	—	—	—	—	1	—	—	1	Механизм ручного перемещения стола (поз. 9, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	26	
ЗЕ711ВФ1.30.0.010.0.00	Винт ходо-вой	1	1	1	—	—	—	1	1	Головка шли-фовальная (поз. 15, рис. 2)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	27	
ЗЕ711ВФ1.30.0.010.0.00-04	Винт ходо-вой	—	—	—	1	1	1	—	—	Головка шли-фовальная (поз. 15, рис. 2)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	27	
ЗЕ711ВФ1.32.0.203.0.00	Колесо косозу-бое	1	1	—	1	1	—	1	1	Механизм вер-тикальной по-дачи (поз. 38, рис. 5)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	28	
ЗЕ711В.32.0.215.0.00	Колесо храпо-вое	—	—	1	—	—	1	—	—	Механизм вер-тикальной по-дачи (поз. 31, рис. 4)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	29	
ЗЕ711В.32.0.224.0.00	Собачка	—	—	1	—	—	1	—	—	Механизм вер-тикальной по-дачи (поз. 32, рис. 4)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	30	
ЗЕ711ВФ1.36.0.011.0.00	Гайка	1	1	1	1	1	1	1	1	Редуктор вер-тикальной по-дачи (поз. 13, рис. 2)	Сталь 20 ГОСТ 1050-74 Бронза Бр.ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-79	31	
ЗЕ711ВФ1.36.0.208.0.00	Червяк	1	1	1	1	1	1	—	—	Редуктор вер-тикальной по-дачи (поз. 12, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	32	
ЗЕ711ВФ1.36.0.210.0.00	Червяк	—	—	—	—	—	—	1	1	Редуктор вер-тикальной по-дачи (поз. 12, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	33	
ЗЕ711ВФ1.36.0.401.0.00	Колесо червяч-ное	1	1	1	1	1	1	—	—	Редуктор вер-тикальной по-дачи (поз. 14, рис. 2)	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-79	34	
ЗЕ711ВФ1.36.0.403.0.00	Колесо червяч-ное	—	—	—	—	—	—	1	1	Редуктор вер-тикальной по-дачи (поз. 14, рис. 2)	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-79	35	
СПП5-72	Вставка 3	2	2	2	2	2	2	2	2	Упор (поз. 1, рис. 2)	Капрон марки Б	36	
ЗЕ711ВФ1.25.2.201.0.00	Вал	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм ручного перемещения стола (поз. 20, рис. 2)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	37	
ЗЕ711ВФ1.25.2.205.0.00	Колесо зубча-тое	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм ручного перемещения стола (поз. 19, рис. 2)	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	38	
ЗЕ711ВФ1.25.2.215.0.00	Вал-ше-стерня	1	1	1	1	1	1	1	1	Механизм ручного перемещения стола (поз. 19, рис. 2)	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	39	