

Утверждаю
Главный инженер завода

Ганенко / Ганенко К.Е. /
13.8.66

ПОЛУАВТОМАТ
ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ РЕЕК

МОДЕЛИ 5412

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ


Главный конструктор завода

Начальник бюро

Ведущий конструктор

Налетов / Налетов /
Курилин / Курилин /
Бакин / Бакин /

Проверка №8



Что проверяется	Метод проверки	Отклонение в мм			
		5412		5413	
		Допус- тимое	фактич	Допус- тимое	факт
Параллельность направляющих салазок вертикальным направляющим продольной станины в горизонтальной плоскости.	На верхней поверхности стола устанавливается специальная штанга. Индикатор на штанге устанавливается так, чтобы его мерительный штифт касался направляющих салазок. Штанга с индикатором вместе со столом перемещается по станине на всей ширине направляющих салазок. Проверить показания индикатора при повороте салазок на $\pm 25^\circ$.	0,08	0,05	0,085	
ЗТС.2 Коломна ОК	Полуавтомат для фрезерования реек	Модель		5412 5413	На 16 листах Лист 8
Акт приёмки.		5412.02.001		5413.02.001	

Оглавление

том II

№№ п/п	№№ разделов	Наименование разделов	№№ стр.	№№ докум.
1		Акт технической приёмки полуавтомата	4-20	12.02.001
2		Ведомость комплектации полуавтомата	21 - 29	12.05.001
3		Техническая характеристика	30 - 31	12.06.001
4		Паспорт полуавтомата	32 - 44	12.06.002
5		Кинематическая схема	45	12.00.002
6		Гидравлическая схема	46	12.00.003
7		Схема управления полуавтоматом	47	13.00.003
8		Схема смазки полуавтомата	48	12.00.005
9		Электрооборудование полуавтомата	49 - 60	12.00.006
10		Принципиальная схема полуавтомата	61	12.03.001
11		Монтажная схема полуавтомата	62	12.90.001
12		Станция управления	63	12.90.005
13		Пульт управления	64	12.90.005
14		Монтажная электросхема пульта управления	65	12.90.007
				12.90.008

ОГК ЭЭС г. Коломна

Руководство

5412

Лист
№ 1

Всего
листов 2

12.03.001

№ п/п	№ разделов	Наименование разделов	№ стр.	№ докум.				
15	—	Чертеж фундаментного задания	66	12.01.001				
16		Список чертежей для службы главного механика.	67 - 72	12.06.003				
17		Общий вид станка.	73 - 74	12.00.001				
<p>Приложение к руководству Чертежи для службы главного механика согласно вышеупо- мянутого списка.</p>								
ОК ЗТС г. Коломна		Руководство	5412	<table border="1"> <tr> <td>лист № 2</td> <td>Всего листов</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12.03.001</td> </tr> </table>	лист № 2	Всего листов	12.03.001	
лист № 2	Всего листов							
12.03.001								