

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНОГО И РАСТОЧНОГО
СТАНКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ

МН 600Р



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
(Ident-Nr.)

78.01455 / I



В В С
BRAUN BOVERI

Руководство по эксплуатации
для "Аксодин" - приборов регулиро-
вания оборотов
05 LE 07/08/10/11/20/30....
трехфазные/
Одноквадратная работа

Брошюры - заказ №
DEG 60507 D

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 1. | Общее описание | 4.3 | Свободное выключение |
| 1.1 | Особые признаки | 4.4 | Ограничение тока |
| 1.2 | Краткие данные | 4.5 | Динамический ток большой силы |
| 2. | Монтаж | 4.6 | Редукция момента |
| 2.1 | Размерные изображения и размеры системных компонентов | 4.7 | Подключение тахогенератора |
| 3. | Подключение | 4.8 | Согласование оборотов фактического значения |
| 3.1 | Занятость соединительных зажимов | 4.9 | Регулирование оборотов - оптимирование |
| 3.2 | Условия сети | 4.10 | Ограничение оборотов |
| 3.3 | Сетевое подключение | 4.11 | Дополнительное регулирование оборотов |
| 3.4 | Электрический монтаж | 5. | Отклоняющиеся режимы работы от тахорегулирования |
| 3.5 | Пример соединения | 5.1 | Регулирование напряжения якоря с компенсацией $I_x R$ |
| 3.6 | Предохранение | 6. | Анализ погрешностей |
| 3.7 | Предписания | 6.1 | Контрольные измерения |
| 4. | Пуск в эксплуатацию | 6.2 | Причины неисправностей |
| 4.1 | Подготовительные работы | 7. | Комплектовка |
| 4.2 | Условия включения и выключения | | |



Приборы регулирования оборотов "Аксодин"
05 LE 10 ...

1. Общее

Трехфазные приборы регулирования оборотов "Аксодин" серии 05 LE... являются одноквадрантными приборами, которые работают с тактирующими мощными транзисторами в конечной ступени. Они перекрывают диапазон мощности от 0,3 до 3 квт.

1.1 Особые признаки

- трехфазное подключение переменного напряжения через трансформатор
- встроенный в приборе сглаживающий дроссель
- регулировка мощности через модуляцию продолжительности импульса
- надежная защита прибора и двигателя за счет цифрового ограничения тока
- выдерживающий короткое замыкание выход

- динамический многоамперный ток для быстрореакционных задач пуска
- вход свободной коммутации
- редукция момента
- тахорегулирование или регулирование напряжения якоря с $I \times R$ -компенсацией
- дополнительный вход регулятора оборотов

1.2 Краткие данные

Дальнейшие технические данные указаны в брошюре "Аксодин"-прибора для регулирования оборотов, серии 05 LE... /заказ № брошюра DEG 50921 D/.

Таблица 1: Обзорная таблица приборов

Аксодин- прибор для регулирован. оборотов, тип	Присоединяемое переменное на- пряженіе (1) Регул. и уп- равл. блок	Силовой блок	Макс. полная мощность потерь при номи- нальном режиме работы	Выходные данные		Номин. дина- мич. многоам- перный ток (4)	Номин. мощность	Динамич. пиковая мощность
				(2) Номин. постоян. напря- жение	(2) Номин. постоянн. ток			
	V~	V~	Вт	V	A-	A	kWt	kWt
05 LE 07...	220/1~	90/3~	50	105	6,0	12	0,6	1,2
05 LE 08...	220/1~	90/3~	60	105	7,5	-	0,7	-
05 LE 10...	220/1~	80/3~	120	90	14,5	20	1,3	1,8
05 LE 11...	220/1~	80/3~	140	90	17,5	-	1,6	-
05 LE 20...	220/1~	140/3~	110	170	13,6	20	2,3	3,4
05 LE 30...	220/1~	120/3~	180	140	25,0	40	3,5	5,6

(1) допустимые допуска +10%; -15%
48 гц...63 гц

(2) установочный диапазон выходного напряжения: 0... 100%

(3) температура окружающей среды: 0 ...+45°C

готовность к работе: -10..+60°C, однако редуктирование тока при температуре окружающей среды +45°C на 2%K.

Формфактор при номинальном токе: $\leq 1,05$

(4) для продолжительности до $t_{dyn} = 0,5$ с. при макс. продолжительности включения ED = 5%.



С позиционным устройством ЧПУ
мод. TNC 135
С устройством микропроцессорного
управления ЧПУ типа PC

E - I288
MH 600 P
Лист I

<u>Сетевое напряжение</u>	220/380/420/500 В, 50/60 Гц
<u>Напряжение в цепях управления</u>	110/220 В, 50/60 Гц
<u>Напряжение в цепях управления устройства микропроцессорного управления ЧПУ типа PC</u> <u>(согласующего устройства)</u>	24 В постоянного тока
<u>Напряжение питания</u> <u>станочного светильника</u>	24 В, 50/60 Гц

Софтвер № 73.00034

Спецификация электросхем:

- Е 3.II308 Электродвигатель главного привода.
Электронасос охлаждения.
Электродвигатель гидростанции.
- Е 3.II309 Трансформатор управления.
Оптическое устройство.
Станочный светильник.
- Е 3.II310 Привод подач.
Приставка для торможения.
Схема задания скорости подачи.
- Е 3.II311 Схема управления:
Гидропривод.
Станция централизованной смазки.
Тормоз электродвигателя главного привода.
- Е 3.II312 Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC:
Выходная печатная плата I.
Позиционное устройство ЧПУ: Входные сигналы.
- Е 3.II313 Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC:
Выходная печатная плата I.
- Е 3.II314 Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC:
Выходная печатная плата I – Электромагнитные клапаны.
Электромагнитные муфты.
- Е 3.II315 Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC:
Выходная печатная плата II.
- Е 3.II316 Сервомоторы устройства переключения частот вращения



	рабочего шпинделя. Электродвигатель привода поворота плиты стола, 4x90°.
E 3.II317	Позиционное устройство ЧПУ: Выходные сигналы, подаваемые на входную печатную плату I устройства микропроцессорного управления ЧПУ типа PC.
E 3.II318	Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC: Входная печатная плата I.
E 3.II319	Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC: Входная печатная плата I.
E 3.II320	Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC: Входная печатная плата II – Устройство переключения частот вращения рабочего шпинделя.
E 3.II321	Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC: Входная печатная плата II.
E 3.II322	План расположения электроаппаратуры: Электрошкаф.
E 3.II323	План расположения электроаппаратуры: Пульт управления.
E 3.II324	План расположения электроаппаратуры: Станок.
E 3.II326	Схема электрических соединений: Расположение наборных зажимов на рейках.
E 3.II327	Схема электрических соединений: Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC.
E 3.II328	Схема электрических соединений: Релейная плата. Электродвигатели.
E 3.II329	Схема электрических соединений: Стол. Устройство переключения частот вращения рабочего шпинделя. Конечные выключатели.
E 3.II330	Схема электрических соединений: Пульт управления.
E 3.II331	Спецификация электрооборудования.
E 3.II332	Спецификация электрооборудования.
23.34584	Переключатель.
E 3.8743	Спецификация кодов неисправностей – Устройство микропроцессорного управления ЧПУ типа PC.
E 3.I075	Прибор регулирования частоты вращения привода координатных перемещений.