

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
МОДЕЛЬ К711В10

№ 198

Руководство по эксплуатации  
К711В10-РЭ

Альбом I Всего альбомов 7

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
МОДЕЛИ К711В10

Руководство по эксплуатации  
Электрооборудование  
К711В10-РЭ2

1988

УТВЕРДЛЮ

Главный инженер  
Новосибирского завода  
СИБЛИГМАШ

А. Г. Попков  
"27" декабря 1987

ИНСТРУКЦИЯ  
по хранению и переконсервации изделий у потребителей

I. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

I.1. Настоящая инструкция предусматривает порядок хранения и переконсервации изделий, поставленных заводом СИБЛИГМАШ и находящихся на складах потребителей внутри страны, в период от поступления изделий к потребителю до его монтажа.

I.2. Завод СИБЛИГМАШ гарантирует сохранность изделий от коррозии в течение срока, оговоренного техническими условиями или техническим заданием, при условии сохранности заводской упаковки и выполнения потребителем требований настоящей инструкции в части хранения изделий.

I.3. При получении изделия в целом или по отдельным частям (упаковочным местам) потребитель должен произвести проверку общего состояния упаковочных мест. При нарушении целостности упаковки или защитных покрытий должны быть приняты меры по их восстановлению и, в случае необходимости, переконсервации изделия.

При разгрузке и транспортировании изделий у потребителя должны соблюдаться меры предосторожности, чтобы не повредить упаковку, антикоррозионные и защитные покрытия механизмов.

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
ДЛЯ ЛИТЫХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
МОДЕЛЬ К711В10

№

198

Руководство по эксплуатации 711В10-РЭ

Руководство по эксплуатации

Гидрооборудование 711В10-РЭI

Материалы по быстроизнашивающимся  
деталям 711В10-РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ

Альбом 4

Всего альбомов 7