

ЗАВОД „ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС“  
ИМ. А.И.ЕФРЕМОВА



ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

АКТ ПРИЕМКИ

ПРОДОЛЬНО-СТРОВАЛЬНОГО СТАНКА

МОДЕЛЬ **7А278**

ЗАВОДСКИЙ №45


ИНВЕНТАРНЫЙ №

ЗАКАЗ-НАРЯД №

ТРАНС №

## Оглавление

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| I   | Назначение станка .....                                     | 3   |
| II  | Описание станка   |     |
|     | а) Общее устройство .....                                   | 4   |
|     | б) Привод стола .....                                       | 6   |
|     | в) Поперечина .....   | 6v  |
|     | г) Супорты .....  | 7   |
|     | д) Коробки подачи .....                                     | 9   |
|     | е) Пульт управления .....                                   | 11  |
| III | Упаковка, транспортировка и установка станка на фундаменте. |     |
|     | а) Транспортировка станка на дальние расстояния .....       | 11  |
|     | б) Распаковка станка .....                                  | 12  |
|     | в) Установка станка на фундаменте .....                     | 27  |
|     | г) Установка станины .....                                  | 30  |
|     | д) Установка стоек и боковых супортов .....                 | 32  |
|     | е) Установка распорки и перекладины .....                   | 35  |
|     | ж) Установка главного привода .....                         | 35  |
|     | з) Сварка маслопровода .....                                | 39  |
|     | и) Установка стола .....                                    | 39  |
|     | к) Установка поперечины с супортами .....                   | 40  |
| IV  | Регулировка и наладка станка                                |     |
|     | а) Станина и привод стола .....                             | 42  |
|     | б) Поперечина .....   | 42v |
|     | в) Супорты .....  | 43  |
|     | г) Коробки подачи .....                                     | 45  |
|     | д) Регулировка клинбея .....                                | 46  |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| И.И. Каремов<br>Ст. сл. мастерского<br>Отдел. 24.11.56<br>Р.к. зр.<br>П.к. конст.   | Продольно-строгольный станок<br>2800 × 8000 | Модель:<br>7A278<br>№ 531. мет/ |
|  | Руководство к станку                        | 0101                            |

|    |  |    |
|----|--|----|
| V  | Управление станком                     | 46 |
| VI | Смазка и уход за станком               |    |
|    | 1) Смазка станка                       | 48 |
|    | 2) Регулировка смазки главного привода | 49 |
|    | 3) Эксплуатация электрооборудования    | 50 |
|    | 4) Уход за станком                     | 51 |
|    | 5) Дополнительные указания             | 51 |

ИЗГОТ  
им. А. И. Ефремова  
Отдел конструктора

Руководство к станку

Модель: 7A27B  
№ А. И. Е  
0101