

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ

Прессы однокривошипные открытые
простого действия усилием 100 тс
Модели К2130, К2130А,
К1430, К1430А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
✓ К100-74-20-001 РЭ

Изв. № ГСМК.	Полн. и дата	Бланк. изв. №	Изв. № дубл.	Полн. и дата

1974 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение и область применения	2
Устройство и работа пресса и его составных частей	5
Работа пресса	35
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Указания мер безопасности	37
Порядок транспортировки пресса	38
Расконсервация и монтаж пресса	38
Монтаж и демонтаж муфты и тормоза	42
Пробный пуск пресса	44
Надежда пресса	46
Пуск пресса	48
Режимы работы пресса	49
Возможные неисправности в работе пресса и способы их устранения	51
Правила ежедневного ухода за прессом	54
Спецификация подшипников качения	56
Спецификация комплектующих изделий (без электрооборудования)	57
Спецификация прилагаемых чертежей	59
Указатель позиций согласно прилагаемых рисунков	60
Прилагаемые чертежи	1-27

К100-74-00-001РЭ

нзм.	лист	№ докум.	нодн.	дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Линсиков	Задача	Прессы однокривошипные				
Прог.	Леесва	Лес Гаг	открытые простого дей- ствия усилием 100 то-				
Наг. бюро	Смирнов	16.629	моделей К1430, К1430А,				
Н. контр.	Казакова	17.10.74	К1430Л. Руковод- ство по эксплуатации				
Утв.	Коловатов						

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I. I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гамма Однокриволинейных открытых прессов простого действия усилием 100 тс., рис. I разработана по ГОСТ 7600-66 на общие технические условия ГОСТ 9408-60 на основные параметры и размеры и ГОСТ 15474-70 на нормы точности и предназначена для листовой штамповки.

Базовой моделью гами является пресс К2130.

Пресс К2130А - тихоходный вариант базовой модели и отличается от нее только приводом.

Пресс К1430 снабжен передвижным столом и рогом Станина пресса оригинальная. Остальные узлы заимствованы у пресса К2130.

Пресс К1430А - тихоходный вариант пресса К1430. Узел привода заимствован у пресса К2130.

Расчет изделий для выполнения холодноштамповочных операций, а также механические свойства материалов рекомендуется брать из справочников обработки металлов.

Величину хода ползуна в зависимости от усилия рекомендуется выбирать по nomogramme, приведенной в паспорте прессов.

Размеры штампируемого изделия ограничиваются размерами штамповочного пространства, величиной хода ползуна, допускаемыми усилиями на ползуне, мощностью электродвигателя и прочностью элементов привода.

Ном. №	Ном.	Вид. инв. №	Ном. в. в. в. в.




Рис. 1 Общий вид пресса К2130, К2130А

K 100 - 74-00-001/3

Ном.	Наим. ил. №	Бланк	Лист
			3




Рис. 6. Схема быстрого перехода K 1430 x K 1430A.

K 100 - 7400-00109

Установка для очистки и обезвоживания
и фильтрации масел

№ 4