

Министерство
Энергетики и Электрификации СССР
Главэнергостроймеханизация
Киевский экспериментальный механический завод

Руководство к машине

Изделие: Ножницы комбинированные 13 мм
Модель Н-513

г. Киев

Содержание

- I Назначение ножниц
- II Фундамент и установка ножниц
- III Подготовка ножниц к первоначальному пуску
- IV Краткое описание конструкции ножниц
- V Смазка ножниц
- VI Паспорт ножниц
- VII Электрооборудование ножниц
- VIII Пуск ножниц
- IX Наладка и регулировка ножниц
- X техника безопасности
- XI Правила ежедневного ухода за ножницами
- XII Основные неполадки ножниц и способы их устранения.

Приложение

- I. Чертежи запасных и быстроизнашиваемых деталей





Рис 1

		Ножницы комбинированные 13мм	КЗМЗ
Нач. т. о.	Сорокин	Руководство к машине	4513-00-001
Контра.		Общий вид	Лист 3
			Всего листов 28