С Т А Н О К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ

(учебный)

Модель ТВ-7

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	
1. 1. Назначение станка	5 - 6
1. 4. Комплект поставки	
частей 1. 6. Спецификация шариконодшипников	22
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	23
2. 1. Указания мер безопаспости	28 29
4. Управление станком 5. Регулирование станка 6. Уход за станком 7. Рекомендации	31 33 —
8. Возможные неисправности в работе стапка и мстоды их устранения 7. 9. Ремонт станка 7. 9. Ремонт станка 7. 9. Ремонт станка	34 35
3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ СТАНКА	37
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	44
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Спецификация и чертсжи быстроизнашива- ющихся дегалей	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Рекомендации и чертежи по изготовлению и использованию держателей для метчиков, плашек и упоров продольного персмещения суппорта при работе па ручных	~ .
подачах	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обозцачение резцов и рекомендации по их применению	-
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Справка о налични в станке цветных металлов	55

Позиция	на	рис.	2
---------	----	------	---

Наименование узла

1	Станина
2	Передняя бабка
2 3 4 5 6 7	Задняя бабка
4	Суппорт
5	Гитара
6	Фартук
7	Коробка подач
8	Коробка понижающая
8	Переключатель
10	Тумбы
11	Кожух защитный
12	Щитки защитные
13	Светильник
14	Экран защитный




Рис. 2. Схема расположения основных узлов станка

1. 4. Комплект поставки

- 1. 5. Устройство и принцип работы станка и его составных частей
- 1. 5. 1. Общий вид станка с обозначением органов управления представлен на рис. 3.
 - 1. 5. 2. Перечень органов управления приведен в таблице 2.
- 1. 5. 3. Перечень графических символов, применяемых на станке, приведен в таблице 3.