

СССР  
РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО  
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ



# РУКОВОДСТВО

изделие

ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНАЯ  
МАШИНА  
ЧСИЛИЕМ  
400 т.с.

модель

**В113Б**

### III Распаковка и транспортировка машины.

При распаковке надо следить за тем, чтобы не повредить детали машины и их окрашенных поверхностей для чего сначала снимать верхний щит упаковочного ящика, а затем боковые. Вскрыв упаковку, необходимо произвести наружный осмотр машины и проверить комплектность поставки в соответствии с комплектовочной ведомостью. Проверить наличие запасных деталей и принадлежностей к машине.

Транспортировку машины в распакованном виде производить согласно схем, приведенных на фиг. 1, 2, 3, 4.

Под канат чтобы не повредить деталей машины, следует устанавливать подкладки из дерева.