
W11-12×2000, W11-16×2000, W11-20×2000, W11-25×2000

Трехроликовая листогибочная машина типа верхней корректировки

Руководство

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОНСТРУКЦИЯ И ТРАНСМИССИЯ	4
4. ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАЦИЙ	5
5. СИСТЕМА СМАЗКИ	6
6. РЕДУКТОР	6
7. ДВИГАТЕЛЬ	8
8. ТРАНСПОРТ И МОНТАЖ	9
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	9
10.БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ	13
11.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ	13
12.ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА	14



1.НАЗНАЧЕНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ

Настоящее оборудование является трехроликовой листогибочной машиной типа верхней корректировки, которая назначена изгибом при комнатной температуре металлическим листом с определенной толщиной в цилиндрической, изогнутой, и в других частях. Рабочей теорией является деформация изгиба формой вращения. Это оборудование необходимо в области химической, судостроительной и авиационной промышленности, так же в отрасли производства цемента, котлов, водомелиоративной и железной башни силовой передачи и т.д.

2. Технические характеристики

	The recent Aupaktephethkh		
No.	Наименование	Unit	Value
1	Модель	mm	W11-25×2000
2	Макс.толщина изгиба	mm	25
3	Макс.ширина изгиба	mm	2000
4	Предел текучести	mpa	245
5	Мин.диаметр при макс.толщине и ширине	mm	850
6	Диаметр верхнего ролика	mm	340
7	Диаметр ниж. ролика	mm	280
8	Расстояние между нижними роликами	mm	440
9	Скорость	m/min	5. 8
10	Тип привода рабочих роликов		Механический привод ниж.роликами
11	Мощность главного двигателя	kw	30

12	Мощность вспомогательного двигателя	kw	11
13	Габариты	m	$4.5 \times 1.6 \times 1.7$

3. КОНСТРУКЦИЯ И ТРАНСМИССИЯ

1.Главные узлы

- (1) Верх. и ниж. ролики: основные узлы машины, материал: кузнечная качественная углеродистая сталь.
- (2) клеть: и левой и правой, на которых установлены ролики, внутри клети винт, его верхняя часть соединена с башмаком, и внизу червячная и спиральная пара, которые настраивают ролики вверх или вниз.
- (3) редуктор использования закаленными цилиндрическими шестернями вместе с блоком установлен на клети.
- (4) равновесное устройство: установлено рядом с редуктором и назначен балансировкой при разгрузке.
- (5) станина: сварочная из стальных плит и фасонки, на которой установлены клеть, редуктор и двигатель и т.д.
- (6) электронная часть: существует в одном электрическом шкафу для удобства эксплуатации

2. Трансмиссия

- (1) главный привод: два верх.роликов является ведущими, а верхний ведомым. Через главный двигатель, редуктор и пару открытой шестерни совершается привод нижних роликов, привод верхнего ролика трением между рабочими роликами и плитой.
- (2) вспомогательный привод: совершается вспомогательным двигателем, редуктором, червячной и спиральной парой, верхний ролик двигается наверх или вниз.

4. Инструкция операции

Подача металлического листа производится трением с рабочими роликами, радианом из трёх точек контакта между металлическим листом и рабочими роликами составляется дуга, и нужный радиус получается регулировкой положения верхнего ролика.