

# **ГИДРОАГРЕГАТЫ**

**Г П Д В**

## I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### I.1. Назначение и область применения

Гидроагрегаты типа ГЦДВ (рис. 1) предназначены для индивидуального привода рабочих органов прессов для прессования изделий из пластмасс усилием 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 и 4000 кг.

В зависимости от типоразмеров и модификаций 19 моделей прессов для переработки пластмасс обеспечивают 12 моделей гидроагрегатов.

Гидроагрегаты используются для комплектации прессов, изготовляемых для внутренних и экспортных поставок, в том числе в страны с тропическим климатом.




Рис. 1. Гидроагрегат типа ГЦДВ