

СНХ - БССР

Управление машиностроения и станкостроения.

Станкостроительный завод им. Кирова.



ОТРЕЗНОЙ СТАНОК

МОДЕЛЬ

8А67

Змб. 24729

РУКОВОДСТВО
К СТАНКУ

№№ раз-делов	Содержание.	№№ страниц.
1	2	3
I	Назначение и область применения станка.	6
II	Распаковка и транспортировка станка.	
	Указания по распаковке и транспортировке.	7
	Схема транспортировки станка.	8
III	Фундамент станка, монтаж, установка.	
	Указания по установке станка.	9
	Установочный чертеж.	10
	Чертеж „Балт фундаментный“.	11
IV	Подготовка станка к первоначальному пуску.	12
V	Паспорт станка.	13
	Общий вид станка с обозначением органов управления.	14
	Спецификация органов управления.	15
	Основные данные. Дополнительные данные.	16
	Основные размеры и посадочные места.	
	Габарит рабочего пространства.	17
	Кинематическая схема станка.	18
	Спецификация зубчатых колес, винтов и гаек.	19
	Схема расположения подшипников.	20
	Спецификация подшипников.	21
	Механика главного движения.	28
	Механика подачи.	23
	Производительность станка.	24
	Гидравлические механизмы.	25
	Сведения о ремонте станка. Изменения в станке. Данные о комплектации станка.	26
	Спецификация принадлежностей.	27

Станкостроительный завод им.С.М.Кирова г.Домель.

Фрезерно-отрезной станок.
Руководство к станку.
Содержание.

Модель 8А67
Лист 3

Вс. листов. 73

№ п/п	Содержание	№ стр.
V	Общее описание станка	3
VI	Общее описание станка	3
	Общее описание станка	28
	Чертеж общего вида станка	29
	Спецификация узлов станка	30
	Описание узлов станка	31-35
	Чертеж узла станины	36
	Чертеж узла бабка пильного диска	37
	Чертеж узла механизм зажима и продвижения мат.	38
	Чертеж узла механизм подъема	39
	Чертеж узла гидроривод	40
	Чертеж узла упор материала	41
	Чертеж узла тележки	42
	Чертеж узла охлаждения	43
VII	Паспорт электрооборудования	44
	Принципиальная электросхема	44
	Спецификация условных обозначений к принципиальной электросхеме	45
	Монтажная электросхема	46
	Размещение электрооборудования на станке	47
	Спецификация покупного электрооборудования на станке	48-50
	Описание электросхемы станка	50-52
VIII	Указания по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования	52
	Гидроривод станка	
	Спецификация гидроаппаратуры	53
	Описание гидроривода станка	54-55
	Гидравлическая схема	55
	Описание гидросхемы	57-60
	Указание по обслуживанию гидроривода	61-62

Станкостроительный завод им.С.М.Кирова. г. Гомель.	Фрезерно-отрезной станок.	Модель 8А67	Вс листов 73
	Руководство к станку. Содержание.	Лист 4	

№№ раз-делов.	Содержание.	№№ страниц.
1	2	3
<u>IX</u>	Смазка станка.	
	Схема смазки станка.	63
	Спецификация к схеме смазки.	64
	Указания по обслуживанию смазочной системы.	65
<u>X</u>	Первоначальный пуск станка.	66
<u>XI</u>	Наладка и настройка станка.	
	Режимы резания.	67-68
	Схема наладки станка.	69
	Закрепление материала пакетами.	70
<u>XII</u>	Регулирование станка.	71
<u>XIII</u>	Инструмент.	
	Профиль зубьев сегмента.	72-73
	Количество переточек.	73

Станкостроительный завод им.С.М.Кирова. г.Сомель	Фрезерно-отрезной станок.	Модель 8А67	
	Руководство к станку. Содержание.	Лист 5	Вс. листов. 73