

ДЕМОСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПАСПОРТА

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО ИДРУГИХ ПАСПОРТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ НА WWW.FREZ.RU или WWW.TPASPORT.RU

ООО «Асна-С» (Торговая марка Фрез.ру)

Офис: Москва, г.Зеленоград, ул. 1 Мая, дом 2

+7 (495) 646-50-26 (телефон)

+7 (499) 729-96-41 (факс)


+7 (906) 063-41-23 (GSM)

+7 (903) 125-65-83 (GSM)

passport@frez.ru (Эл.почта)

Наш сайт: www.Frez.ru

или: www.Tpasport.ru



Паспорта к станкам и оборудованию

Промышленная компания ООО «Асна-С» ИНН: 7735095308
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТАНКИ И КПО

www.frez.ru или www.Tpasport.ru

Эл.почта: frez@frez.ru

124365, РФ. Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом 2

Тел/факс: (495) 646-50-26 / (499) 729-96-41

GSM: (903) 125-65-83 / (906) 063-41-23

Паспорт подготовлен и проверен Фрез.ру

64/510554

СТАНКИ
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ
1512, 1516

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть 1

СОДЕРЖАНИЕ

Вниманию потребителя	3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4
Назначение и область применения	4
Состав станка	7
Устройство и работа станка и его составных частей	9
Схема кинематическая станков	вклейка
Графики к кинематической схеме	вклейка
Развертка коробки скоростей	вклейка
Разрез стола	вклейка
Развертка коробки подач	вклейка
Поперечина	вклейка
Механизм перемещения поперечины	вклейка
Вертикальный суппорт	вклейка
Боковой суппорт	вклейка
Боковой суппорт	вклейка
Система смазки	22
Схема расположения точек заливки масла	вклейка
Схема смазки стола и коробки скоростей	вклейка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	30
Указания по технике безопасности	30
Ограждение	вклейка
Порядок установки	31
Чертеж строительного задания на фундамент станка 1512	вклейка
Чертеж строительного задания на фундамент станка 1516	вклейка
Настройка, наладка и режимы работы	35
Ручное перемещение вертикального суппорта	вклейка
Регулирование	39
Особенности разборки и сборки при ремонте.	
Ремонт станка	50
ПАСПОРТ	53
Общие сведения	53
Основные технические данные и характеристика	54
Сведения о ремонте	62
Сведения об изменениях в станке	63
Комплект поставки	64
Свидетельство о приемке	67
Свидетельство о консервации	76
Гарантии	77

№ 322.0374 Рук-во от 1512, 1516 электрооборудование, часть 2 (новая инстр.) 1513 1/2

СТАНКИ
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ
1512, 1516

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Часть 2

№ 2818

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Краткая характеристика электрооборудования	3
Схема электрическая принципиальная блока питания	вклейка
Первоначальный пуск	4
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	4
Схема электрическая принципиальная управления главным приводом и поперечиной	4
Схема электрическая принципиальная приводов станка	вклейка
Схема электрическая принципиальная управления планшайбой	6
Схема электрическая принципиальная управления планшайбой	вклейка
Схема электрическая принципиальная управления суппортом	10
Схема электрическая принципиальная управления суппортом	вклейка
Схема электрическая принципиальная поворота и зажима револьверной головки	11
Схема электрическая соединений панели управления	вклейка
Схема электрическая соединений подвесного пульта управления	вклейка
Схема электрическая внешних соединений станка	вклейка
Схема расположения электрооборудования	вклейка
Освещение станка	12
Защита электрооборудования	12
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	13
Монтаж	13
Наладка	13
Возможные неисправности и методы их устранения	15
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	16
Свидетельство о приемке электрооборудования	26