

Стерлитамакский станкостроительный завод

**Станок вертикально-сверлильный
модели 2С125**

Руководство по эксплуатации

Часть 1

2С125.00.000 РЭ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Станок вертикально-сверлильный с подъемным откидным столом модели 2С1 предназначен для выполнения всех видов сверлильных работ: сверления, рассверливания, зенкования, зенкования, развертывания.

Реверсирование электродвигателя главного движения позволяет производить на станке нарезание резьбы машинными метчиками.

Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях различных конструктивных материалов и из неметаллических материалов.

Станок используется для работы в условиях мелкосерийного и серийного производства ремонтных мастерских, цехах малых предприятий, при индивидуальной трудовой деятельности.

1.2. Вид климатического исполнения - УХЛ4 или ТЗ по ГОСТ 15150-69.

1.3. Общий вид станка на рис.1.




Рис.1. Общий вид станка

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткая характеристика
2. Сведения о системе питания
3. Описание режимов работы
4. Сведения о главнейших блокировках, системе сигнализации, защите и заземлении
5. Сведения о первоначальном пуске
6. Указание мер безопасности
7. Сведения о цвете проводов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема электрическая принципиальная
СФ16-02.91.000 Э3

Схема электрическая соединений
СФ16-02.91.000 Э4

Схема электрическая подключений
СФ16-02.91.000 Э5

Перечень элементов
СФ16-02.91.000 ПЭЗ

Изм. № докум.	Изм. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Изм. № докум.		

2С125-04.91.000 РЭ1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Назаров		
Пров.		Козлов		
Принял				
Н.контр.		Байк		
Утв.		Шкелев		

Электрооборудование
Руководство по
эксплуатации

Литера	Лист	Листов
	2	8
ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод"		