


С С С Р  
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА  
Воронежский станкостроительный завод

# РУКОВОДСТВО К ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМУ СТАНКУ МОДЕЛИ ЗБ724



Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

1965




Рис. 1. Схема транспортировки станины.