

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ШМВ. № 4239 ^{СССР}

ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

г. № 444

шмв. № 4239

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПОНОЧНО-ФРЕЗЕРНЫЙ

МОДЕЛЬ 692Д

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

692Д.00.000 РЭ

вс

Общий вид станка




Рис. 1

692 Д. 00 000. РЗ

Изм. лист № докум. Подп. Дата

Копирован:

Подписи:

Лист

4

Изм. № докум. Подп. и дата

Изм. № докум. Подп. и дата

Изм. № докум. Подп. и дата

Изм. № докум. Подп. и дата

9

261

25

5

400

100

40

14

250

1000

3

I4H8

14H11

50

650

350

0.01

1.0

5

40

II

[illegible]

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИИ

Таблица 3.1

Импоз. ом. рпо. 2.1	Наименование	Класс точ- ности	Куда входит	К-во
1	Подшипник 203 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей Гидрооборудование	2
2	Подшипник 204 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей. Гидро- оборудование. Стол	3
3	Подшипник 205 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей Фрезерная головка	2
4	Подшипник 206 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей Фрезерная головка	4
5	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей	1
6	Подшипник 209 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей	1
7	Подшипник 305 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей	3
8	Подшипник 306 ГОСТ 8338-75	0	Коробка скоростей	1
9	Подшипник 60212 ГОСТ 7242-81	0	Фрезерная головка	2
10	Подшипник 46308Л ГОСТ 831-75	5	Фрезерная головка	2
19	Подшипник 8104 ГОСТ 6874-75	0	Станина	2
11	Подшипник 8105 ГОСТ 6874-75	0	Консоль. Гидрооборудование	4
12	Подшипник 8106 ГОСТ 6874-75	0	Упор	2
13	Подшипник 8112 ГОСТ 6874-75	0	Фрезерная головка	1
14	Подшипник 8306 ГОСТ 6874-75	0	Консоль	1
15	Подшипник 3182112 ГОСТ 7634-75	4	Фрезерная головка	1
16	Подшипник 7306 ГОСТ 333-79	0	Стол	2
17	Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	0	Стол	1
18	Ролик 4x40.2 ГОСТ 6870-81		Консоль	30
*	Подшипник 101 ГОСТ 8338-75	0	Вращение	4

* На рис. 2.1 не показаны

692Д.00.000 РЭ1

Лист
1/1