

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОДЕССКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
им. С.М. КИРОВА

645

СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Модель 6Б75В

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6Б75В.00.000 РЭ

Содержание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение и область применения	3
Состав станка	5
Устройство и работа станка и его составных частей	13
Электрооборудование	85
Система смазки	104

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания мер безопасности	115
Порядок установки	119
Настройка и наладка	122
Регулирование	125
Схемы расположения подшипников	127

ПАСПОРТ

Общие сведения	135
Основные технические данные и характеристики	136
Сведения о ремонте	143
Сведения об изменениях в станке	144
Комплект поставки	145
Свидетельство о приемке	154
Свидетельство о консервации	218
Свидетельство об упаковке	219
Гарантия	220

Приложение. Материалы по быстрознашиваемым

деталям	221
-------------------	-----

Лист регистрации изменений	258
--------------------------------------	-----

6Б75В.00.000 РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Листов
					Станок фрезерный инструмен- тальный широкоуниверсальный. Руководство по эксплуатации.	А	2	258
Разраб.								
Проект								
Принят								
И. контр.								
Учт.								

03ФС

A
Рис.3




Рис.2. Расположение составных частей станка.

Изм. А-1 1944 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Изм. лист № 1 1944 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

55768.00.000 РЗ

Лист
7