

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение

Листы

Наименование

Обозначение

Листы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение и область применения

6625.000.110P3

I

Состав станка

6УЗ12.000.120P3

1...2

Устройство и работа станка

6625.000.130P3

1...3

6УЗ12.000.130P3

4...5

6625.000.130P3

6...8

140P3

1...2

150P3

1...2

6УЗ12.000.150P3

3

6625.000.150P3

4...9

Гидравлические приводы

Система смазки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания мер безопасности

6625.000.210P3

I

Порядок установки

220P3

1...15

Настройка и наладка

230P3

1...2

Регулирование

240P3

1...12

Особенности разборки и сборки при ремонте

250P3

1...3

Схема расположения подшипников

6УЗ12.000.260P3

I

6У612.000.260P3

2

6УЗ12.000.260P3

3...5

ПАСПОРТ

Общие сведения

6625.000.310P3

I

Основные технические данные и характеристики

310P3

2...5

6УЗ12.000.310P3

6

6У612.000.310P3

7

6625.000.310P3

8

6УЗ12.000.000P3

Станки
продольно-фрезерные
Руководство
по эксплуатации

Лит. Лист Листов

2

3



| Наименование | Обозначение | Листы |
|--|-------------------------------|---------|
| Сведения о ремонте | 6625.000.310РЭ | 9 |
| Сведения об изменениях в станке | 310РЭ | 10 |
| Комплект поставки | 6УЗ12.000.320РЭ | I... 7 |
| Свидетельство о приемке | 6625.000.330РЭ | I... I6 |
| Свидетельство о консервации | 6625.000.340РЭ | I |
| Свидетельство об упаковке | 350РЭ | I |
| Гарантия | 360РЭ | I |
| Информационный лист (только для станков на внутренний рынок) | 370РЭ | I... 2 |
| Материалы по быстроизнашиваемым деталям | 6УЗ12.000.000РЭ | |
| | Приложение I | |
| Составные части станка | 6УЗ12.000.000РЭ I | |
| Электрооборудование | 6625.000.000РЭ 2-2 | |
| Схемы и чертежи электрические | 6625.000.000РЭ 2-2 | |
| | Приложение | |

| | | | | |
|------|------|----------|---------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| | | | | |

6УЗ12.000.000РЭ




Рис.2 Пульт управления

6У312.000.130РЗ

| | | |
|-------|---------|------|
| № 208 | Исполн. | Дата |
| | | |