



Уважаемый покупатель !

Станок FKrS RS 500 CNC 600 с вариантом ЧПУ CNC 600 является новым изделием нашего завода. Документация этого станка в настоящее время перерабатывается и переводится на русский язык. Поэтому получаете документацию на обрабатывающий центр С 500/04 CNC 600, основным станком которого является FKrSRS 500 CNC 600.


Таким образом разделы, относящиеся к магазине инструментов, к механизму автоматической передачи и к механизму автоматической смены инструментов, для Вас не имеют значения.

После преработки получаете специальную документацию станка FKrSPS 500 CNC 600 .

Приложение 10.8


Документация шкафа гидравлики

<u>станок</u>	<u>FKr5RS</u>	<u>C 500</u>
Инструкция по эксплуатации шкафа гидравлики	x	x
Инструкция по эксплуатации шестерянного насоса	x	x
Перечень запчастей для шкафа гидравлики	x	x
Общий чертеж	x	x
схема гидравлическая принципиальная	x	x
схема гидравлическая монтажная	x	x
Устройство смены инструмента		
Перечень запчастей для шкафа гидравлики	x	
Общий чертеж	x	
схема электрическая монтажная	x	
схема гидравлическая принципиальная	x	
схема гидравлическая монтажная	x	





FKrSRS 500



333315/40