

СЛАВГОРОДСКИЙ ЗАВОД КПО  
ИМ. 8 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

# РУКОВОДСТВО К МАШИНЕ

ИЗДЕЛИЕ: МАШИНА ЛИСТОГИБОЧ-  
НАЯ ТРЕХХВАЛКОВАЯ

МОДЕЛЬ: И2220А

*На листах*

*Гл. конструктор  
Вед. конструктор*

*Пушкин А.Н.*

*г. Славгород  
1967г.*

Руководство к машине	U2220A	
Машина листогибочная трех- валковая 10х2000мм	Листов 41	Лист 6

## 2. Спецификация органов управления

№№ п/п	Наименование и назначение органов управления
1.	Вводной выключатель
2.	Кнопочная станция.
3.	Главный привод: кнопки „Вперед“, „Назад“ и „Стоп“.
4.	Кнопка „Вверх“ - подъем верхнего вала в толчковом режиме.
5.	Кнопка „Вниз“ - опускание верхнего вала в толчковом режиме.
6.	Кнопка „Вперед“ - откидывание опоры.
7.	Кнопка „Назад“ - одевание откидной опоры.
8.	Общий стоп.
9.	Рукоятка поворота шпанки, фиксирующей верхний валок
10.	Ручка управления зубчатой муфтой червячного редуктора для осуществления наклона верхнего вала.

## Техническая характеристика

№№ п/п	Наименование параметра	Размер- ность	Величина
1.	Наибольшие размеры изгибаемого листа при $\sigma = 25 \text{ кгс/мм}^2$ : толщина ширина	мм мм	10 2000
2.	Двутавры гнутся только по оси у-у. Наибольший размер изгибаемого двутавра		№18
3.	Швеллеры гнутся только по оси у-у полками наружу или внутрь.		

