

СССР
МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМ. Я.М. СВЕРДЛОВА
ЗАВОД ИМ. СВЕРДЛОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 10^{ти} ШПИНДЕЛЬ-
НЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ ЛР 193

РУКОВОДСТВО

В 2^х ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ I

ПРОЕКТ СТАНКА И РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТАНЫ
ОСОБЫМ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО СТАНКОСТРОЕНИЯ-ОКБС
МИНИСТЕРСТВА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР *Суханов* / СУХАНОВ М.И. /

НОРМОКОНТРОЛЬ *В. Варвар* / МОРЕВА М.Е. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Имянитов* / ИМЯНИТОВ М.Г. /

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР *Эльясберг* / ЭЛЬЯСБЕРГ М.Е. /

ЛЕНИНГРАД

1966 г.

Содержание описания

Часть I

Разделы	Наименование раздела	Стр.
<u>I</u>	Назначение станка	3
<u>II</u>	Распаковка и транспортировка	5
<u>III</u>	Фундамент станка, установка и монтаж	20
<u>IV</u>	Краткое описание конструкции станка:	24
	Общее устройство станка	
<u>V</u>	Инструкция по смазке станка	69
<u>VI</u>	Подготовка станка к первоначальному пуску и указания по технике безопасности	71
<u>VII</u>	Наладка станка	73
<u>VIII</u>	Подготовка перфоленки	92
<u>IX</u>	Регулирование станка	109
<u>X</u>	Управление станка	111
<u>XI</u>	Особенности разборки и сборки станка.	122
	Указания по ремонту станка	
<u>XII</u>	Указания по технике безопасности	123

Взам. инв. №

Принят и дата

Инв. № подлинника

/ Сост. Сухаров Г.Е.Б.

193.01.003