



# ШПА-40



ОДНОСТОРОННИЙ ШИПОРЕЗНЫЙ  
СТАНОК ДЛЯ ЯШИЧНОГО  
ПРЯМОГО ШИПА

3356



СТАНКОИМПОРТ  
СССР-МОСКВА

## Содержание

	Стр.
1. Техническое описание .....	3
1.1. Назначение и область применения .....	3
1.2. Состав станка .....	3
1.3. Устройство и работа станка и его составных частей .....	4
1.4. Электрооборудование .....	6
1.5. Гидропривод .....	15
1.6. Система смазки .....	17
2. Инструкция по эксплуатации .....	18
2.1. Указания по технике безопасности .....	18
2.2. Порядок установки .....	18
2.3. Настройка, наладка и режимы работы .....	19
2.4. Расположение подшипников качения .....	21
2.5. Указания по ремонту и уходу за станком .....	21
3. Паспорт .....	23
3.1. Общие сведения .....	23
3.2. Основные технические данные и характеристики .....	23
3.3. Комплект поставки .....	27
3.4. Свидетельство о приемке .....	28
3.5. Свидетельство о консервации .....	38
3.6. Свидетельство об упаковке .....	38
3.7. Приложение. Материалы по быстроизнашивающимся деталям .....	38

**ОДНОСТОРОННИЙ ШИПОРЕЗНЫЙ  
СТАНОК ДЛЯ ЯЩИЧНОГО  
ПРЯМОГО ШИПА**  
**ШПА-40**

**Руководство по эксплуатации**

**ШПА-40.00.000РЭ**



**СТАНКОИМПОРТ • СССР • МОСКВА**