

JOTES

FABRYKA SZLIPIEREK "PONAR" - ŁÓDŹ
Zakład "JOTES" im. J. Strzelczyka
Łódź

ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ
ТОРЦОВОЙ ШЛИФОВКИ
ТИП SOJ 10

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

1970 г.

Сделано в Польше


№

Оpracował

Sprawdził

Zatwierdził

JOTES



Заводской № 559 Год производства 1981

СОДЕРЖАНИЕ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Страница

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- | | |
|--|-----------|
| 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | 1.1-1.2 |
| 2. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА | 1.3 |
| 3. СХЕМА ГИДРОПРИВОДА | 1.4-1.6 |
| 4. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 1.7-1.10 |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | 1.11-1.13 |
| 6. НОРМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1.14-1.15 |
| 7. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1.16-1.17 |
| 8. РИСУНКИ 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.17. | |

II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- | | |
|--|-----------|
| 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | II.1 |
| 2. ПОДСОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДБОРКЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ | II.2-II.5 |
| 3. РИСУНКИ II.1 | |

III. ПРИГОТОВИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- | | |
|---|--------------|
| 1. РАСПАКОВКА И ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ | III.1 |
| 2. ФУНДАМЕНТ | III.2 |
| 3. РАСКОНСЕРВИРОВАНИЕ | III.3 |
| 4. УСТАНОВКА (МОНТАЖ) | III.4-III.5 |
| 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ | III.6-III.7 |
| 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПУСК | III.8-III.10 |
| 7. РИСУНКИ III.1, III.2. | |

IV. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- | | |
|--|-----------|
| 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | |
| 1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | IV.1 |
| 1.2. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПОДРОБНЫЕ) | IV.2-IV.3 |
| 1.3. ЗАЩИТНЫЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | IV.4 |

Выполнил

Оpracował

Sprawdził

Zatwierdził

стр. 05