

ДЗЕРЖИНСКИЙ
ОРДENA ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОД
ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПАСПОРТ

Листогибочная машина
трехвалковая

СД648.00.000ПС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1986

1 Назначение

1.1 Машина листогибочная (черт. С0648.00.000) предназначена для калибровки конических обечайек с углом конуса 10° и продольным сварным швом, а также длягибки листовой стали с пределом текучести $\sigma_T = 28 \text{ кг}/\text{мм}^2$ с толщиной листа до 10 мм

2. Техническая характеристика

- 2.1 Минимальный радиусгиба, мм 200
2.2 Скоростьгибки, м/мин 8,2
2.3 Частота вращения нижних валков,
об/мин 12,1
2.4 Скоростьперемещения верхнего валка,
м/мин 0,1

2.5 Привод вращения валков:

двигатель 4А132М4 7,5кВт 1500об/мин

редуктор 424-200-20-1241

2.6 Передаточное отношение шестерен

$$z_1=27 z_2=20 \quad i = \frac{27}{20} = 1,35$$

2.7 Передаточное отношение клиновременной передачи шкивов $\odot 130 \odot 390$ $i = 3$

2.8 Привод перемещения верхнего валка:

двигатель 4А100С4УЗ 3кВт 1500об/мин

редуктор специальный чугунный $i = 50$

2.9 Диаметрывалков(наиб)мм 150:170

Ном. № документа	Прил. к документу	Бланк раб. №	Страница	Лист из
Ном. № документа	Прил. к документу	Бланк раб. №	Страница	Лист из
Разраб.	Павлов Михаил Григорьевич			
Прорев.				
ЧОЧКИБ Павлов А. Г.				
Н. контр.				
Утв.	редукторов			

С0648.00.000ПС

Листогибочная машина трехвалковая. Паспорт

Лист. 1 Лист. 5 Листов

ОГС Химмаш

3. Устройство и принцип работы

Все узлы шестогибочной машины собраны на общей раме и закреплены болтами к плоскостям плит. Базовые плоскости рамы обработаны за одну установку.

На раме сварной конструкции 1 закреплены две стойки: левая 5 и правая 4. Снизу на стойках смонтированы специальные червячные редукторы 2, 3, предназначенные для вертикального перемещения верхнего вала 28 и установки вала под некоторым углом к нижним валам 29. Чурка 14 на валу перемещения блокирует работу червячных редукторов при подъеме верхнего вала от величины переключения 15.

В верхней части двух стоек на бронзовых подшипниках установлены два конических вала 29, закрепленных от осевого смещения кольцами 37 и стопорными винтами.

Нижние валки приводятся во вращение от двигателя 7,5 квт, к шноркелю передачу 24, шкивы 26 и 27, редуктор 29, приводной вал 19 и зубчатые шестерни Z=27; Z=20 (34).

Валки имеют реверсивное вращение для прямой и обратной установки обечайк.

Верхний валок 28 установлен между двух нижних валков в подшипниках тяги 6 и

Ном. № позы.	Пози. в дет.	Валы, вал. №	Мат. № арт.	Пози. в дет.
1	2	3	4	5

С0648.00.000ЛС

Лист
2